

## Instruções

## Ligações

## Introdução

As ligações mecânicas das peças de madeira podem ser feitas por meio de 4 tipo de elementos, tais como:

- pregos;
- cavilhas;
- conectores;
- cola

Os pinos metálicos podem ser constituídos por pregos ou por parafusos, dependendo da finalidade do seu uso. As cavilhas, por seu turno, são pinos de madeira torneados. Os conectores podem ser constituídos por anéis metálicos ou por chapas metálicas com dentes estampados. As ferragens metálicas devem proteger-se mediante galvanização a quente.

**Ligações com cola -** As ligações com cola são apenas empregues nas juntas longitudinais da madeira lamelada colada. O emprego de cola nas ligações obedece a prescrições técnicas provadamente satisfatórias. Como tal, apenas é colada madeira seca ao ar livre ou em estufa, para que exista uma perfeita solidarização entre as partes a colar.

**Ligações de diferentes peças estruturais** - As ligações de diferentes peças estruturais podem ser feitas pelos meios usuais das ligações de peças de madeira ou pelo emprego de elementos intermediários de aço

Plano de Inspecção						
Νo	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg associados
1	Ligações		Verificação do do trabalho efectuado com Exigências técnicas do CE	Após a conclusão de cada ligação		IMP08.28 FP-04-009
2.	Esquadrias	Conforme o especificado no CE		Ao longo da Execução dos Trabalhos	Enc./DirO	
3	Tipo de Ligação			Antes de iniciar os trabalhos de ligação		

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP - Fichas de prevenção

Defeito		Correcção
a)	Ligações e Esquadrias não conformes com o especificado	Corrigir as ligações e Esquadrias de forma a respeitar o exigido

	Ferramentas ou Eq	uipamentos	
Esquadro; fita Métrica;			

	processo constr	utivo PC(	08.10.01r01- estrutura de madeira (ligações)
ELABORADO POR	19/12/100+	.a.r	19/12/2007