

## **Processos Construtivos**

Paredes com superfícies estucadas — O estuque deverá ser limpo com panos húmidos, devendo em seguida deixa-lo secar em dois dias

O acabamento será aplicado com pelo menos duas demãos de tinta de água até se conseguir uma superfície perfeitamente coberta.

O esquema de pinturas será o definido em, Caderno de Encargos e em caso de omissão, o esquema que melhor se adeque ao estado da superfície

Plano de Inspecção								
Ñ.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc/Reg. associados		
1	Estado das superficies a pintar	- Superfície devidamente colmatadas e limpas	- Inspecção visual	- Inicio dos trabalhos	Encarregado, Encarregado de Pinturas, Director de Obra	IMP08.28		
2	Grau de humidade das superfícies a pintar	- Superfície s/ zonas húmidas	- Inspecção visual	- Em cada zona a pintar	Encarregado, Encarregado de Pinturas, Director de Obra	FP-04-008		
3	Tipo de tinta	- De acordo com o CE (Caderno de Encargos) e aprovado pela fiscalização	- Inspecção visual	- Em cada compartimento	Encarregado de Pinturas, Director de Obra	- Ficha Técnica do Produto		
4	Cobertura da tinta sobre a superfície a pintar	- Filme uniforme com a cor aprovada	- Inspecção visual	- Final dos trabalhos	Encarregado, Encarregado de Pinturas, Director de Obra	IMP08.28 FP-04-008		

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

Defeito	detectado	Correcção
a)	Superfícies a pintar com sujidades	Passar escova de rija, até que todas as impurezas e sujidades tenham sido removidas
b)	Paredes com grau de humidade elevado	Secar as superfícies com aparelho desumidificador, de forma a dota-las de capacidade de absorção
c)	Tipo de tinta desadequada a superfície a pintar	Caso já se tenham realizadas pinturas, deverá ser removida toda a tinta aplicada e aplicar esquema previsto e adequado. Caso ainda não tenham sido realizadas pinturas, trocar as tintas e aplicar esquema previsto e adequado
d)	Cobertura das superfícies a pintar insuficiente	Aplicar novas demãos de pinturas até que a cobertura seja perfeita

Ferramentas ou	Equipamentos
Trincha, rolo, pano húmido	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	processo construtivo 🖉 PC08.32.00r02- pintura em superfícies estucadas						
140 x 20 C X	Alu Mu	ABORADO POR	(9) IX/ KOD+		APROVADO P	19/12/2007	