

Processos Construtivos

Pintura sobre madeira – as pinturas sobre madeiras deverão cumprir o descrito de seguida:

Preparação da superfície:

- Dependendo do tipo de madeira, a percentagem de humidade mais adequada para a superfície de madeira que vai receber a pintura pode variar entre 9 e 14% medida com um higrómetro.
- Os nós das madeiras e outras partes resinosas serão aquecidas, queimadas, ou escovadas com escova de latão para remover a película de resina superficial e tratadas com verniz isolador adequado antes de qualquer operação de pintura.
- Em seguida procede-se à pintura com uma demão de primário para receber o respectivo emassamento com massa indicada, a qual será aplicada em camadas bastante finas e precedidas de lixagem.

Execução de pintura:

- Por fim, será aplicada uma demão de subcapa e duas demãos de esmalte, finalizando-se o trabalho, sem antes se ter procedido à lixagem das superfícies.

Plano de Inspecção							
N.o	Característica a controlar	Critério de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	-Doc/Reg. associados	
1	Percentagem de humidade	Conforme o tipo de madeira	- Higrómetro	Por lote recebido	Encarregado de Carpintarias, Director de Obra	IMP08.28 FP-04-008	
2	Nos e resinas na madeira	madella	- Inspecção visual		Encarregado de Carpintarias		
3.	Emassamento	Conforme condições	- Inspecção visual	Toda a superficie	Encarregado de Obra, Director de Obra		
4	Pintura final	técnicas de CE	- Inspecção visual	roda a superiide	Encarregado de Obra, Director de Obra		

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeito	o detectado	Correcção				
a)	Grau de humidade diferente dos limites	Colocar em estufa				
۵,	referenciados					
b)	Existência de nos / resina na madeira	Aplicar a acção correctiva descrita nas instruções				
c)	Emassamento deficiente	Lixar a superfície e voltar a aplicar emassamento				
(d)	Pintura final com baixa qualidade	Lixar a superfície e voltar a pintar				

u) Pintura final com baixa qualidade	Lixar a superficie e voltar a pintar
	Ferramentas ou Equipamentos
Higrómetro	

	processo construtivo PC08 32.01r02- pintura em elementos de madeira									
A	u Mr	ELABORADO POR	19/11/2007		¥/	N	APROVADO POR	19	/12	roof