
# 嵌入式C语言之-单片机中数据的表现形式

讲师: 叶大鹏



## 单片机中的数据长什么样?



### 单片机采集光照强度, 动态调节照明亮度:

- 1.内核通过总线从FLASH中读取指令并响应;
- 2.内核采集光照传感器的数据并保存在ram中;
- 3.内核从ram中读取待处理数据并进行运算;
- **4.**内核将运算结果传送给控制单元进行亮度调节。
- 在计算机中使用0和1来表示所有的数据。




### 二进制

● 我们日常生活中的数字,比如12元钱,20张纸...,都是以10进制来表示的,也就是逢10进1:




● 计算机基础进制是二进制:






## 十六进制


● 二进制对于人类阅读和书写过于复杂:




● 所以设计了16进制,将二进制4位为一组,数值范围0~15,使用A,B,C,D,E,F代表10,11,12,13,14,15,书写时0x开头,0xF9:



 $1x2^3+1x2^2+1x2^1+1x2^0=15$ 





采用十六进制,可以方便程序的编写和阅读,而且也可以快速转换为二进制数据。



# THANK YOU!