嵌入式C语言之-标识符的命名规范

讲师: 叶大鹏



标识符的命名规范

● 标识符命名规则:

- 1. 可以由数字、字母、下划线_组成;
- 2. 不能以数字开头;
- 3. 不能是关键字;
- 4. 区分大小写。



标识符的命名规范

- 常用标识符命名风格:
- 1. unix like风格:

单词用小写字母,每个单词直接用下划线'_'分割,例如: text_mutex, kernerl_text_address。

2. 小驼峰命名法:

当标识符是一个单词的时候,首字母小写,例如: name。

当标识符由多个单词组成的时候,第一个单词首字母小写,其他单词首字母大写,例如firstName。

3. 大驼峰命名法:

当标识符是一个单词的时候,首字母大写,例如: Student。

当标识符由多个单词组成的时候,每个单词的首字母大写,例如: GoodStudent。

4. 匈牙利命名法:

用这种方法命名的变量主要包括三个部分:基本类型、一个或更多的前缀,一个限定词,例如 chGrade,其中ch表示char数据类型,这种命名法使用起来比较麻烦,不太建议使用。



鸿蒙liteos开源代码

```
STATIC VOID OsTraceSetFrame(TraceEventFrame *frame, UINT32 eventType, UINTPTR identity, const UINTPTR
*params,
  UINT16 paramCount)
  INT32 i:
  UINT32 intSave;
  (VOID)memset s(frame, sizeof(TraceEventFrame), 0, sizeof(TraceEventFrame));
  if (paramCount > LOSCFG TRACE FRAME MAX PARAMS)
    paramCount = LOSCFG TRACE FRAME MAX PARAMS;
  TRACE LOCK(intSave);
  frame->curTask = OsTraceGetMaskTid(LOS CurTaskIDGet());
  frame->curPid = LOS GetCurrProcessID();
  frame->identity = identity;
  frame->curTime = HalClockGetCycles();
  frame->eventType = eventType;
  TRACE UNLOCK(intSave);
  for (i = 0; i < paramCount; i++)
    frame->params[i] = params[i];
```



函数命名规则

● 建议使用大驼峰命名法:



局部变量命名规则

注:允许定义i、j、k作为局部循环变量。

建议使用小驼峰命名法:

```
STATIC VOID OsTraceSetFrame(TraceEventFrame *frame, UINT32 eventType, UINTPTR identity, const UINTPTR
*params,
    UINT16 paramCount)
{
    INT32 i;
    UINT32 intSave;
    for (i = 0; i < paramCount; i++) {
        frame->params[i] = params[i];
    }
}
```



全局变量和静态局部变量命名规则

· 全局变量在小驼峰的基础上增加 "g_" 前缀:

```
static bool g_enableTrace = FALSE;
static bool g_traceMask = TRACE_DEFAULT_MASK;
```

· 静态局部变量在小驼峰的基础上增加 "s_" 前缀:

```
static int pm25_power_control(void)
{
    static uint32_t s_minuteCount = 0;
    static uint32_t s_openWaitTime = HIKE_PM_OPEN_WAIT_TIME_MS;
}
```



宏定义命名规则

● 建议采用全大写的英文字母,单词之间加下划线'_'的方式命名

```
(state) = LOS IntLock()
#define TRACE LOCK(state)
                                    LOS IntRestore(state)
#define TRACE UNLOCK(state)
STATIC VOID OsTraceSetFrame(TraceEventFrame *frame, UINT32 eventType, UINTPTR identity, const UINTPTR
*params,
  UINT16 paramCount)
  if (paramCount > LOSCFG TRACE FRAME MAX PARAMS)
    paramCount = LOSCFG TRACE FRAME MAX PARAMS;
  TRACE LOCK(intSave);
  frame->curTask = OsTraceGetMaskTid(LOS CurTaskIDGet());
  frame->eventType = eventType;
  TRACE UNLOCK(intSave);
```



枚举类型命名规则

类型名称建议采用大驼峰命名法;枚举常量建议采用全大写的英文字母,单词之间加下划线 '_' 的方式命名:

```
enum TraceCmd {
   TRACE_CMD_START = 1,
   TRACE_CMD_STOP,
   TRACE_CMD_SET_EVENT_MASK,
   TRACE_CMD_RECODE_DUMP,
   TRACE_CMD_MAX_CODE,
};
```



标示符的命名规范

- 1. 含义清晰,不易混淆;
- 2. 保持统一的命名风格。



注释规范

● 文件注释,可以列出:版权说明、版本号、生成日期、作者姓名、内容、功能说明、与其它 文件的关系、修改日志等:



注释规范

● 函数注释,描述函数功能、用法,包括输入和输出参数、函数返回值等:

```
/**
* @brief 提供华氏温度数据
* @param
* @return 华氏温度数值
*/
float GetFahTem(void)
        float raw = GetRawData();
        float fah = CEL TO FAH(raw) * 1.2f;
        return fah;
```



注释规范

● 函数注释,描述函数功能、用法,包括输入和输出参数、函数返回值等:

```
/**
* @brief 设置温度校准系数
* @param temCof: 输入参数, 温度较准系数
* @return
*/
void SetTemCof(float temCof)
       g temCof = temCof
```



关于函数的编程规范

- 1. 函数的职责要聚焦,一个函数仅完成一件功能;
- 2. 避免函数过长,建议不超过50行(非空非注释行);
- 3. 函数的参数个数建议不超过5个,超过了可以考虑使用结构体来组织参数,或者拆分函数;
- 4. 在源文件范围内声明和定义的所有函数,除非外部可见,否则应该增加static关键字,避 免和其他文件或库中的相同标识符发生混淆的可能性;



关于函数的编程规范

5. 避免函数的代码块嵌套过深,建议不超过4层,嵌套深度指的是函数中的代码控制块(例如:if、for、while、switch等)之间互相包含的深度,{的个数对应嵌套深度;嵌套过深会造成阅读困难。



```
switch (Buff)
case AISGFLG:
  if ((TiBuff.Count > 3)
     && ((TiBuff.Buff[0] == 0xff) || (TiBuf.Buff[0] == CurPa.ADDR)))
     Flg7E = false;
     Received = true;
  else
     TiBuff.Count = 0;
     Flg7D = false;
     Flg7E = true;
  break;
default:
  break;
```

void serial (void)

if (!Received)

TmoCount = 0;