## 嵌入式C语言之-

# 为什么使用数据类型?

讲师: 叶大鹏



### 单片机中计量和运算单元是字节

- 数据在所有计算机中都是以二进制形式存储的,然后以8个位为一个单元称作"字节",作为计量和运算处理单元,比如我们说一个文件大小是1MB,指的是1M字节;
- 在计算机中,每个字节都有它对应的地址,类似于门牌号,CPU通过地址来访问这个字节空间。

0x20000003	1	1	7	0	1	1	1	0
0x20000002	1	0	7	0	1	0	1	0
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0



### 为什么引入数据类型

● 对于计算机硬件系统,二进制01数据没有任何意义,为了更接近现实生活,人为的规定了数据 类型,便于有效的组织管理这些数据:

0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	_	0	_	0	
0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	>, '
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000003	1	1	1	0	1	1	1	0	
0x20000002	1	0	1	0	1	0	1	0	
0x20000001	1	0	1	1	1	0	1	0	
0x20000000	1	0	1	0	1	0	1	0	

施加 int 类型后代表数值: -996519381

施加unsigned int 类型后代表数值: 3298447915

施加float 类型后代表数值: -1234.5678



### 为什么引入数据类型

0x200000000 0 1 1 0 0 0 0 1 **既可以表示整数十进制97**,也可以表示字符类型 'a';





# THANK YOU!