

圖 3-14 氧化層中引入氯來吸取以及中性化鹼金屬離子。

第二種方式為在成長氧化層之前與之後,使用所謂的「RCA 清洗 (RCA clean) 流程」將晶圓的表面加以清洗。標準的 RCA 清洗主要有 兩個步驟,第一個步驟(稱為 SC-1)為將晶圓放入溫度 70~90℃之 NH₄OH-H₂O₂-H₂O的混合溶液中約十分鐘,此主要是去除晶圓表面的有 機汗染物和微粒子。而第二個步驟(SC-2)是將晶圓放入溫度 70~90℃ 之 HCl-H₂O₂-H₂O 的混合溶液中亦約十分鐘,可移除鹼金屬離子和其他 金屬雜質。實務上,使用者應依照製程的技術與需求,經實驗驗證後調 整溶液的濃度、溫度、及清洗時間等,來執行晶圓的清洗。

以上介紹的兩種方式均可有效地降低鹼金屬離子的影響。然而,就 **算聞極氫化層中本來是沒有鹼金屬離子的,鹼金屬汗染還是可能發生。** 乃因為鹼金屬離子(尤其是 Na+)廣泛地存在於各類金屬及化學藥劑中, 並且可經人手接觸由晶圓表面滲透到氧化層中。因此,工業界常用的另 一道防線為使用磷矽玻璃 (phosphosilicate glass, 簡稱PSG) 作為積體電 路的內層介電材料 (inter-layer dielectric, 簡稱為 ILD; 是介於閘極和金 屬層之間的介電質),防止鹼金屬離子由外界穿透進入閘極氧化層裡。 PSG被發現可以當作鹼金屬離子的吸取劑(getter),因此當鹼金屬離子 擴散到PSG層時,便會被吸附住不再繼續往內滲透。基於同樣的觀念, PSG 亦被作為最後保護積體電路的護層(passivation)之用。然而,由 於 PSG 會吸收水汽的缺點,業界對於最後護層的作法通常是將氦化矽 (Si₃N₄) 層再沈積在PSG層的上面,其中氦化矽是防止水汽進入而PSG