7.4.7 提高源/汲極 (Raised S/D)

提高源/汲極(Raised Source/Drain)技術,用以解決製程微縮後,淺接面與矽化金屬整合不易的問題。首先,在完成閘極定義、側壁子製作及源/汲極植入/活化役的晶片上,以 $SiH_2Cl_2-HCl-H_2$ 為反應氣體,在約 850° C的溫度下,以LPCVD的方式,選擇性的在MOS的三個電極上,沉積磊晶矽(Epitaxial Silicon),在這三個電極的磊晶矽上,製作出所需的矽化金屬層。這種做法的好處是,進行金屬矽化反應所需的「矽」,是來自所沉積的選擇性磊晶矽,而不是源/汲極上的底材,因此,PN 接合因矽化金屬形成反應所引發的漏電現象,便可以被抑制,且因金屬鈦或鈷的沉積膜厚可以調高(已不用擔心 X_j 的漏電)所以接觸電阻(Contact Resistance)也可以降低,另外,在接觸區源/汲極不用擔心接面漏電及源/汲極阻值問題,可將其如同源/汲極延伸般把接面做淺,也因此大幅改善了短通道現象,因此提高源/汲極是相當具實用性的一種改良技術。




圖 7-26 提高源/汲極之結構與特性。

提高源/汲極技術在製程應注意的問題,除了控制磊晶成長的均一性(uniformity)之外,由於源/汲極提高後,與閘極的位置愈為靠近,須注意到 S/D