## 本章內容綜述

一個典型的IC製造流程必須消耗掉至少6到8週的時間,經由一連串複雜的物理反應以及化學反應在矽晶圓上所形成的,而整個製程大致可分成各層材料的形成、圖案化、蝕刻、及摻雜等等。本章主要是介紹在矽晶圓上製造一個現代化的CMOSIC之簡易製造流程,及其相關的製作技術。

## 6.1 CMOS 製造技術

一般來說,CMOS IC的製造技術可分為熱製程(thermal process)、離子佈 植(ion implantation)、微影(photolithography)、蝕刻(etching)、及薄膜沉 積(thin film deposition)等幾個製程單元或稱為製程模組(process module)。整個 IC 製造過程就是交替地重複使用這些製程模組。

## 6.1.1 熱製程 (thermal process)

半導體製程中,有許多步驟是必須在高溫下完成的,例如氧化(oxidation)、擴散(diffusion)、退火(annealing)……等。在IC製程中提到的加熱製程一般都是指前段製程(Front End of Line, FEOL),這是因為後段製程(Back End of Line, BEOL)涉及到金屬的佈線,故不適合在高溫的環境下進行。

在眾多的加熱製程中,氧化是最重要的製程之一,它是以熱成長(thermal growth)方式形成的二氧化矽( $SiO_2$ ),在成長的過程中會同時消耗氧氣與矽,其氧化反應式可表示為:

$$Si + O_2 \rightarrow SiO_2$$
 (6.1)

圖 6-1 為矽發生氧化反應的示意圖,由圖中可看消耗矽的情形。另外,當 矽表面形成二氧化矽後,若還欲繼續氧化,則氧分子必須穿過二氧化矽才得以 與矽再進行反應。因此,隨著二氧化矽的增厚,氧分子的擴散受到的阻礙會增 加,使得二氧化矽的成長會趨於緩慢。