

圖 6-31 ILD 之形成。

- (2) Contact 之微影及蝕刻,接著再把光阻移除,如圖 6-32 所示。
- (3)以濺鍍的方式先沉積一層薄的Ti作為黏合層(adhesion layer),再將TiN 沉積於Ti之上,作為之後鎢(W)金屬沉積的擴散阻擋層(barrier layer),然後以CVD的方式將鎢金屬沉積上去,如圖6-33所示。而Contact 採用鎢金屬的原因,是因為此處的截面積很小導致電流密度很大,容易發生電子遷移(Electromigration, EM)。故雖然鎢的阻值很高,但為了防止電子遷移,仍使用之。




圖 6-32 Contact 之形成。