

圖 11-27 OUM 相變化與阻值間的關係。




圖 11-28 OUM 結構 SEM 截面圖。