
嵌入式系統與實驗 Final project

106061271 連紹崴

實驗設置:



大致上與課程網頁相同,不同點在於我將 ping 移至車身右邊,因此整份程式碼皆以此設置來編寫。

完成度:

如果照程式碼跑過理想上是可以完成除了 xbee mqtt 與 data metrix 以外的部分。

但是在實際上遇上了許多問題:

- 1. 馬達運作一段時間後有時候只會動一邊(使用課程網頁的程式碼做測試)
- 2. 有時候左轉或右轉失效
- 3. 有時候會不受控制 (Reset 按下去會直直往前走,而不會到某個時間轉彎)
- 4. Encoder 錯誤

由於在期末考後才開始做,在整個連假首先遇到第一點,也是最重要的一點,因為發生這個問題其他的測試基本上都不能做了。首先禮拜三換了一個馬達,在實驗室時後來的測試中依然會出現此問題。因此我把線重接,並且接了另外一個麵包板,結果依然不行。其後幾天都在嘗試解決這個問題,禮拜五與助教討論這個問題,他說可能是我自己測試的程式中用到了 Encoder 導致此問題,

我將這部分刪去就暫時正常了。隔天一早,又出現了這個問題,因此便傳訊息 與助教討論,結果如下:



於是我只能先做其他部分的程式碼。由於已經假定為是行動電源的問題,因此我 將電源接至手機的變壓器來測試,第一點的問題就比較不會出現了。於是我測試 了每一個小函式以確保沒有問題。

週日,我去實驗室換了行動電源後接上去依然發生了這個問題,我就在實驗室開放的這幾個小時繼續測試解決的辦法。試了兩、三個小時後發現只要一顆行動電源提供兩個器材的電源就會出問題,因此最後我跟助教額外拿了兩個行動電源,加上原本的共三個以確保輪胎、板子、鏡頭皆可以正常的運作。

第二、三點的問題在拿到多顆行動電源後依然無解,而在最後 demo 時兩者都發生了,實在遺憾。而第四點我就沒有使用 Encoder 來做其他的部分了。

Ping 程式碼部分解說:

GoStraightPing()此函式是利用 ping 在車身右邊的特性,來調整車子行進方向。當 距離大於 10 公分時,車子稍微右轉,也就是又輪轉的比左輪慢;反之。詳細請 看 Github 上傳的 bbcar.cpp,此處我取慢 1.3 倍。這個函式只適用於車身右方有 牆的時候,因此有時候並非使用此函式。

Scan()函式也是利用 ping 在車身右邊的特性,利用車身的側面來掃距離以觀測物品的形狀。這邊我先讓車後退再慢慢前進(兩者移動距離相同)來掃與 ping 的距離。我的期望是可以在物體上掃 4 個點,利用這幾個點的關係來判斷。因此程式碼就調整成剛好可以掃 4 個點的速度,詳情請見上傳的檔案。

備註:

由於沒有使用 xbee 來傳 log 檔,因此我在程式碼中是利用電腦每秒傳輸現在的動作,demo 時無法接電腦因此也無法看見 log 檔,且 demo 失敗因此也沒有照片,但是測試時偶爾會成功。

最後,在做 Final project 中,我懷疑我的 K66F 板子可能也有問題,除了一開始所說的 $2 \cdot 3$ 點外,還會出現以下情況:

- 5. 插電腦時有時候會讀不到
- 6. 插電腦時有時候會出現 maintenance,而非 K66F,此時板子無法編譯
- 7. 偶發性出現 mbedOS error,但是 Reset 後便能正常運作 因此 2、3 點我最後想想,認為可能是板子的問題,因此無解。