
Inter-turn
Inter-winding
PMSG
SCIG
WFSG
V_2/V_1 SDR
I_2/I_1 SDR
$I_d\ 2f_e$ SDR
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
0.1
0.2
0.5
1
2
5
Fault current / pre-fault stator current (RMS)