《机器人学概论》 第一次作业

布置日期: 2024年3月11日 截止日期: 2023年3月18日23:59

请将作业以pdf形式发送给助教(胡韫泽,2000011042@stu.pku.edu.cn),作业可以是电子版文档,也可是手写后扫描转成pdf。作业中请写出推导过程。如果涉及编程仿真,请将代码随作业一同提交。

1: 坐标系的描述

对于图 1所示的坐标系, 计算 $^{A}T, ^{A}T, ^{B}C$ 的值。




图 1: 在楔块角上的坐标系

2: 位姿在不同坐标系的描述

坐标系 $\{B\}$ 设置在操作臂基座上,坐标系 $\{C\}$ 描述深度摄像头的位置和姿态。该摄像头初始位置和姿态与坐标系 $\{B\}$ 重合,然后朝 \hat{X}_B 移动7个单位,朝 \hat{Y}_B 移动5个单位,朝 \hat{Z}_B 移动5个单位,绕 \hat{Z}_C 旋转 -20° ,绕 \hat{Y}_C 旋转 -110° 。摄像头探测到某个目标物的位置坐标 $^CP=(0.5,0.2,3.2)^T$ 。求目标物在坐标系 $\{B\}$ 中的位置 BP 。

3: 齐次变换矩阵

给定如下齐次变换矩阵

$${}_{B}^{A}T = \left[\begin{array}{ccccc} 0.87 & -0.43 & 0.25 & 7.0 \\ 0.5 & 0.75 & -0.43 & -2.0 \\ 0 & 0.5 & 0.87 & 8.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

求 $^BP_{AORG}$ 。

4: 刚体位姿变换

有一如图 2所示的圆柱体,半径为1个单位,高为3个单位。现施加以下变换T,请描述该变换矩阵对应的变换过程,并画出变换后的圆柱(电脑生成或手画都可以)。

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 5 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$




图 2: 圆柱体初始位姿

5: 操作臂运动学

图 3所示为3自由度手臂,其中关节轴1与另外两轴不平行。轴1和轴2之间的夹角为90°。请定义各连杆的固连坐标系,并计算齐次变换矩阵 B_WT 。




图 3: 3自由度空间操作臂