

Información Compresor

Número de Serie	Gardner Denver	tornillo	440	300
	Marca	Tipo	Voltaje	HP

Informacion del Cliente


Linamar De México
Nombre 1017
Número de Cliente XAXX010101000
RFC

Gasto USD*
\$501.41

kWh Utilizados
2949 kWh


Horas Trabajadas
23.9 h

Hp Equivalente: 0 Hp
Hp Instalado: 300 Hp




Corriente consumida en el día

Corriente consumida en el dia



Estados del Compresor



Comentarios

- El día de ayer (09/06/2025) se iniciaron labores a las 00:00:00 y se concluyeron a las 23:59:30
- Entre las horas de 00:00:00 y 23:59:30, el compresor operó de la siguiente manera:
 - **LOAD:** 0%
 - **NO LOAD:** 100%
 - **OFF:** 0%
- Durante el día se completaron un total de 0 ciclos de trabajo. Un ciclo se define como un cambio desde el estado **LOAD** a **NO LOAD** consecutivamente.
- El promedio de ciclos por hora trabajada fue de 0 ciclos/hora.
- El costo total de operación del compresor fue de **\$501.41**.
- El promedio de ciclos por hora trabajada está fuera del rango recomendado de 6 a 15 ciclos/hora. Se recomienda realizar un análisis en el compresor para identificar posibles anomalías.
- No se detectaron consumos con valores fuera de lo común.
- El HP Equivalente es mucho menor que el HP nominal del compresor, lo que sugiere que la demanda podría aumentarse para mejorar la eficiencia.
- El costo por kilovatio-hora (kWh) utilizado en este análisis es de **\$0.17 USD/kWh**, que es el estándar actualmente aplicado. Sin embargo, si requiere confirmar este valor o necesita ajustar la tarifa, puede verificar con su contacto en VENTOLOGIX

IQgineer VENTOLOGIX asignado:

Nombre: Ing. Andrés Mirazo

Teléfono: 81 8477 7023

Correo: Andres.Mirazo@ventologix.com