


FITME 정밀 측정용 ArUco 마커

반드시 100% 크기로 출력하세요 (페이지 맞춤/축소 금지)

마커 한 변 = 7cm · 아래 눈금자를 자로 재서 확인하세요

마커 주위 점선(절취선)을 따라 자르세요 — 흰 여백도 인식에 필요합니다



↑ 이 눈금자가 자로 정확히 7cm이면 올바르게 출력된 것입니다