Customer Engineering Community

Close Window

Print This Page

• Expand All | Collapse All

Case: 05784001

Case Information

Case Number 05784001

Original Parent Case 05728717

Contact Name fei zhan

Account Name SIM Technology Group (BVI) Limited

Customer Project SIM SM4350 PNC560

Date/Time Opened 3/30/2022 1:43 AM

Date/Time Closed 5/6/2022 2:57 AM

Status Closed

Priority 1 - Critical

Important to me

Case Record Type Name Wireless Device

Any CR Related To This No

Case

Related CRs

Customer Tracking

Number

Next Action Owner

Next Action

Case Survey

Responsiveness To The

Case

Professionalism Of QC

Engineer

Quality Of Technical Support

Customer Closing Comments

Problem Description

Subject 恢复出厂设置后存储的使用量变大.

Description This case is cloned from ap file system case 05728717.

问题描述: 刷好版本后启动,ufs LUN0 逻辑分区 userdata分区大小是正确的, 然后做恢复出厂设置, userdata分区大小缩小了15GB.

如何: 确认usredata分区缩小了:

理由1: 发现恢复出厂设置后, userdata文件系统df统计结果, 总大小减小了15G。

而recovery下面恢复出厂设置格式化userdata时,使用的制作文件系统的大小的参数是获取的分区大小, 通过查看recovery log,发现制作文件系统获取的分区大小确实小了15GB。

相关代码:

bootable/recovery/recovery utils/roots.cpp

format volume(const std::string& volume, const std::string& directory):

length = get file size(fd.get(), v->length ? -v->length : CRYPT FOOTER OFFSET);

make f2fs cmd.push back(v->blk device);

make_f2fs_cmd.push_back(std::to_string(length / kSectorSize)); <- secoter数目

理由2:

启动后, 使用 proc partition show命令, 获取的分区总大小和recover下获取的大小一致, 说明分区也变小了:

PNC560:/# cat proc/partitions |grep "sda17"

259 1 33662792 sda17

但是, 我建议客户获取的做恢复出厂设置前, 和恢复出厂设置后, 使用qfil partition manager显示的userdata分区信息是一致的。

因此, 这不是一个文件系统问题。

请协助客户来debug, 为何恢复出厂设置后, 无论是revovery下, 还是kernel shell下获取分区大小都比恢复出厂设置前小了15GB.

======original case description

PLEASE PROVIDE FOLLOWING INFORMATION IN "DESCRIPTION" FOR BUG/ISSUE CASE.

[Issue Description]:

恢复出厂设置后存储的使用量变大.

【Failure Rate in %】:

100%

【Reproduce Step】:

- 1. 刷机- > 设置->存储 -> 已使用大小为 17G
- 2. 设备恢复出厂设置后 -> 设置->存储 -> 已使用大小 为 32G

[Initial Analysis]:

setting中显示的存储已用空间 = 总空间 - 可用空间,总空间接口StorageStatsManager.getTotalBytes(),可用空间接口StorageStatsManager.getFreeBytes(),

StorageStatsManager.getTotalBytes() 获取的总大小为128G, 正常.

StorageStatsManager.getFreeBytes() 最终调用的是 path.getUsableSpace() + cacheClearable, path = data,

打印的大小差不多96G. 看起来是正常的. 请协助分析一下.谢谢! 【Contact Name/Email/Phone】:

占飞 18321813964

【Upload about.html 】: For software issue only and for Meta build information

Problem Areas			
Case Type	Bug/Issue	Build ID	pnc560
Problem Area 1	BSP/HLOS	TelAF Release Id	
Problem Area 2	Drivers - Peripheral	Is this a Security Vulnerability?	
Problem Area 3	Storage (SDCC/MMC/SDIO/SD/eMMC/UFS/SATA) - AP	Software Tool Problem?	
Test Case ID		Developer API	
		Customer Test Phase	
TAM Comments			
External TAM Comments			
Additional Technical Info	rmation		
OS Version		Interoperability device	
		Lab Region	
		Lab	
Feature Request Informa	tion (Ignore if Feature Request is false)		
Feature Request		Feature Name	
Feature Description	Feature Description		
Desired Delivery Date		Future Product	
System Information			

Reason for case Complex issue that requires input from multiple teams

File Attachments

partition storage.zip

Description partition_storage with provision

File Size **24.707 KB**

Uploaded By Customer

Import Date 4/24/2022 5:22 AM

Imported By fei.zhan@sim.com

provision ufs22.xml

Description provision_ufs22

File Size 3.011 KB

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/19/2022 7:38 PM

Imported By fei.zhan@sim.com

COM5 PartitionsList old.xml

Description COM5_PartitionsList_old

File Size **15.407 KB**

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/16/2022 1:21 AM

Imported By fei.zhan@sim.com

COM5 PARTTION.xlsx

Description COM5_PARTTION

File Size **17.691 KB**

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/16/2022 1:21 AM

Imported By fei.zhan@sim.com

after reset.txt

Description after_reset

File Size 2.957 KB

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/11/2022 2:32 AM Imported By fei.zhan@sim.com

before reset.txt

Description **before_reset**

File Size 2.958 KB

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/11/2022 2:32 AM

Imported By fei.zhan@sim.com

partition ext 64.xml

Description partition_ext_64

File Size **16.870 KB**

Uploaded By **Customer**

Import Date **4/11/2022 2:32 AM**

Imported By fei.zhan@sim.com

partition ext.xml

Description partition_ext.xml

File Size **16.434 KB**

Uploaded By **Customer**

Import Date 4/7/2022 11:22 PM

Imported By fei.zhan@sim.com

storage issue comp.txt

Description 128G版本。

File Size 5.994 KB

Uploaded By Customer

Import Date 4/5/2022 9:58 PM

Imported By fei.zhan@sim.com

Case Comments

4/28/2022 5:59 AM 4/25/2022 2:57 AM

User Renjun Liang
Comment Dear Customer,

User Renjun Liang
Comment Dear Customer,

We have discussed this in the meeting.

refer to JEDEC Standard No. 220D Page 298

For the software of SM4350 platform, if you do not need LU6/LU7, and hope to allocate all remaining space to LUO, Please set "size in kb" to 0 while "bLUEnable" is set to 0 in the attributes of LU6/7. And you could also remove the LU6/7 item from the provision xml file directly, this will not have any effect on the system. Thanks & BRs 4/24/2022 7:38 PM User **fei zhan** 你好! 是不可以协助确认一下删除LUN6和LUN7的风险? 客户可能会关心这个问题。 Comment 前面那是自测了一次,不知道删除后有什么问题。 另外,我们现在用的是provision ufs22.xml,另外一个 provision default.xml也要删除LUN6和LUN7? 谢谢! 4/24/2022 5:20 AM User **fei zhan** 你好! 我们实验了provision 是否对容量有什么变化,测试如下: ps: 我们默认用的provision.xml LUN6 和LUN7 bLUEnable=0。 1. 尝试修改enable参数打开lu6和lu7, provision成功, 下载软件版本后直接 死机无法开机。修改后文件参考附件provision ufs22 enable67.xml 2. 尝试移除lu6和lu7行,provision成功,下载软件版本开机后系统容量占用变 为22G, userdata空间变大了。修改后文件参考 provision_ufs22_modify.xml,下载软件开机后回读到的分区表为 COM5 PartitionsList delufs2267.xml(COM5 partitionsList move67.xlsx) 总结: 从这个实验结果看。使用lu6和lu7在bLUEnable=0和bLUEnable=1之间是有 差别的(死机和正常开机),但是lu0在分配剩余空间时,划分的容量又是考虑 了lu6和lu7的。我这边不能确认相关的理论依据,只是做了这个实验。 请协助确认。 附件如 partition storage.zip

5467 □ bLUEnable 5468 bLUEnable shall be set to 01h to enable the logical unit. If bLUEnable is equal to 00h the logical unit 5469 is disabled and all Unit Descriptor parameters are don't care This is different with your test result, so please cofirm it with your vendor. Thanks & BRs 4/24/2022 6:09 AM User Reniun Liang Dear Customer, 从你们的测试和计算看,这个推论是正确的。 但是这与我在高通其他平台的测试有差异。 Comment 不过你们的问题也总算是解决了,这是好事。 麻烦帮忙关下case, 我们后续关注下这里的技术细节。 Thanks & BRs 4/22/2022 3:52 AM User Renjun Liang Dear Customer, OK Comment Pending your action. Thanks & BRs 4/19/2022 11:14 PM User Reniun Liang Comment Dear Customer.

关于你们提供的provision.xml device description 部分的参数

bWriteBoosterBufferPreserveUserSpaceEn="1" 表示

4/22/2022 2:19 AM

User **fei zhan**

你好!

谢谢!

Comment 我们正在与厂商那边沟通,有回复再与你联系。

谢谢!

WriteboosterBuffer配置不会导致userspace可用空间减少 bWriteBoosterBufferType="1" 表示所有LUN (Well-Know

上午电话中我讲的不对. 现订正.

根据JEDEC官方文档 JESD220C-2.2 描述

的说明:

727/3/23 11.23	Case: 05704001 Case	Jilici Liigiliccii	ing community
4/19/2022	7:36 PM		LU除外)共享同一个 WriteboosterBuffer
User	fei zhan	•	shared_wb_buffer_size_in_kb="4194304" 表示 WriteboosterBuffer 的大小
	你好!		
	我们 项目上用的是是provision_ufs22.xml, 我们确认与厂商确认了,厂商回复		所以userspace 减小的7G多空间与 Writebooster 应该没有关系。这一点语思先表,conderst 即确认,必要时间表示的derst
	שבו ול ביאסאלוואל		系。这一点请同步请vendor协助确认,必要时可请vendor帮忙检查ufs器件内部寄存器实际配置,以确定provision操作是否
Comment	provision_ufs22.xml开头的部分定义了 bWriteBoosterBufferType="1"		符合预期。
	shared_wb_buffer_size_in_kb="4194304" ,这里划出了4.2GB左右的空间,这些空间是包含在userdata里面的。		Thanks & BRs
	请协助确认这部分。		mains & Drs
	谢谢!	4/18/2022	2:08 AM
4/16/2022	1:19 AM	User	Renjun Liang
	fei zhan		Dear Customer,
	我们down出来了设备里面的的每个分区大小的信息,如附件		经过今天下午的会议讨论:
	(COM5_partitionsList_old.xml),		
Comment	算出来系统的总大小。为51G(附件COM5_PARTTION.xlsx)。		下面是LUN0-5 provision.xml 和 resize之后导出分区表中显示的大小
	我们还有一点不明白,59G - 51G = 8G点。		ロックハ LU 0 - 自动分配 - 45.5GB
	谢谢!		LU 1 - 8MB - 7.9MB
AI12I2022	12:08 AM		LU 2 - 8MB - 7.9MB LU 3 - 32MB - partition未列出
	fei zhan		LU 4 - 6GB - 5.9G
USEI	你好!	Comment	LU 5 - 32MB - 31.9MB
	我们把你给的说明(4/8/2022 1:58 AM)反馈给客户了,下面是客户的回复:		从上面可以看出,除了LUN0之外,其他LUN在resize之后,分
	=====================================		区表中的大小与provision声明的大小是吻合的。
Comment	南通时回复有空绕口,我确认下定个定区件: 安卓12的固件大小超过了16G,当前软件的大小统计是按照2的幂数来取整,		LUN0 的大小通过分区表计算为45.5G Specification 文档上标明 64GB的UFS器件 User Density
	所以显示为32G,而实际上这32G中有10多G是空的;		Size 为 59.58G,据此计算LUN0的大小应为53G
	我看了下个人手机安卓11的固件大小是在11G左右,再怎么增加功能,也不可 能到32G吧?		
	还有一个问题,如果是显示问题,这部分有办法调整么?要不然每个用户都会		从resize后LUN1-5的大小看,provison和resize的操作都是没有问题的,但是LUN0的大小与计算不符,这需要与vendor方面
	有疑问的。		进一步讨论。
	====================================		Thomas 9 DDs
	谢谢!		Thanks & BRs
4/40/0000	7 00 014	4/13/2022	1:57 AM
4/12/2022		User	Renjun Liang
Comment	fei zhan ៥៧ភ្ន រ	Comment	Dear Customer,
Comment	LUN6/7 不占用空间, 那还是存在差异。		安卓12的固件大小超过了16G,当前软件的大小统计是按照2的

除user外,其他分区15G左右,加上LUN4的6G,才20多G。 和实际的有差异。 谢谢! 4/12/2022 12:16 AM User Renjun Liang Dear Customer, 1 ufs 的标称容量 减去 provision.xml 中 其他 LUN的大小,剩下的就是 LUN0 的大小 Comment 2 userdata 的实际大小是 LUN0 的大小减去 LUN0 中其他分区的大小 (包括 因为对齐原因而不能分配的区域) Thanks & BRs 4/11/2022 5:24 AM User Renjun Liang Dear Customer, 从两次df命令的log看, resize之前 userdata分区的大小与partition.xml中定 义的相同 但是resize之后 userdata的大小变为32G 且从你的partition.xml看,你设置的LUN0分区总大小超过 59G——这已经超过了LUN0的实际大小 Comment UFS器件中各logic unit 的大小请参考 provision.xml 所以resize之前, df获取的分区大小是按照partition.xml配置的分区表直接读 取的,而这个数据在resize之前并不准确。 Thanks & BRs 4/8/2022 1:58 AM User Renjun Liang Comment Dear Customer,

幂数来取整,所以显示为32G,而实际上这32G中有10多G是空 的:

--> 这个理解是正确的

我看了下个人手机安卓11的固件大小是在11G左右,再怎么增加 功能。也不可能到32G吧?

userdata分区是用来存放用户数据的,不是Android固件,你 可以简单理解: android固件存放在userdata之外的分区中 从partition.xml可以看出 LUN0中除了usdata之外的分区占用 大约14G, userdata分区初始空间15G

所以不存在"32G"的android固件

还有一个问题, 如果是显示问题, 这部分有办法调整么?要不 然每个用户都会有疑问的。

--> 发布到终端用户手中的设备应该是已经resize过的,用户看 到的storage空间大小应该是64G/128G,这已经不存在歧义了。

Thanks & BRs

4/12/2022 8:45 PM

User Renjun Liang

Dear Customer,

我想你我都漏考虑了一点,所有ufs的实际容量都不是标称容 量,大约相当于标称容量的93%左右(这一点在vendor提供的 specification文档中应该有写, 你可以自行查阅或向vendor求 证)

比如一个标称容量64G的Hynix UFS, 它的实际容量其实是 59G

Comment

LUN0 的实际容量是 59 - 6 = 53G

userdata 理论上剩下的容量是 53 - 15 = 38G

并没有你说的那么夸张,而且我们的计算并没有考虑因为物理 block对齐而没有被分配的部分空间,以及apt分区表 (main + back)所占用的空间,这部分在partition.xml 和操作系统中都 是不可见的。

Thanks & BRs

4/12/2022 4:58 AM

User Renjun Liang

Comment Dear Customer,

如电话沟通,现将您关于provision.xml的相关疑问解答如下: 对于 LUN6/7 是否占用实际容量的问题。

sorry,看错了,是size_in_kb

super 6G userdata 15G

vm_system_a+b 256M

这样就没问题 了

经刚才电话头痛,将Android framework Storage 部分对存储空间大小的计算整理如下:

总大小 = 取AP侧可见的分区大小之和,不满2的幂数就向上补齐。 也就是说可见分区总大小的计算结果只能是2/4/8/16/23/64/128/256/512... 可用空间 = userdata分区的可用空间 已用大小 = 总大小 - 可用空间

刚刷机,在resize/recovery之前,计算存储空间总大小时,只要AP侧可见分区的总大小大于16G小于或等于32G都会计为32G所以 Settings/Storage UI上显示的总存储大小是不准确的。可用空间 14G 就是 resize之前userdata的可用空间 14G,这是准确的已用空间 用总空间的计算结果32G 减去 可用空间,因为前者不准确,所以计算结果也不准确。

因此resize/recovery之前 UI上面显示的总空间/已用空间大小没有任何参考意义。

resize/recovery之后,LUN0的所有未分配空间都会扩展为userdata分区 UI计算存储空间总量时虽然仍然使用估算,但因userdata分区扩展后的大小本 身就大于实际存储总大小的1/2,

且Storage器件的容量也都是2的幂数,计算误差不再存在。

如本case中, ufs容量为128G,

userdata分区扩展后为92G,加上其他可见分区,总量大于64G小于128G,计为128G

因此此时UI上显示的存储空间数据时可信的。

详细的估算可参考我前面的comment.

Thanks & BRs

4/7/2022 11:23 PM

User **fei zhan**

你好!

Comment 分区表已经上传。

谢谢!

4/5/2022 10:01 PM

User **fei zhan**

另外两个casee

Comment 05723888

05728717

provision中一个LUN是否启用由 bLUEnable 属性决定,如果 bLUEnable设为1表示启用,则会占用空间,bLUEnable设为0 则该LU不启用,那就不会实际占用ufs的存储空间。

比如再我们的默认provision中:

<ufs LUNum="6" bLUEnable="0"...

<ufs LUNum="7" bLUEnable="0"...

这表示LUN6/7实际上并没有启用,所以不会占用实际存储空间。

II)°

Thanks & BRs

4/11/2022 8:33 PM

User **fei zhan**

你好!

provision.xml 中并没有说明userdata的大小。

Comment

按你说的, userdata的配置大小应该是多少。

谢谢!

4/11/2022 2:36 AM

User fei zhan

你好!

64G版本的设置了46G的userdata,

分区表和恢复出厂设置前后的df 数据如附件。

Comment partition_ext_64.xml,

before_reset.txt after reset.txt

谢谢!

4/7/2022 11:59 PM

User Renjun Liang

Comment Dear Customer,

你这个分区表不对吧?

super 24G userdata 60G vm_system_a+b 1G rawdump 32G pstorage 4G

这些加起来就121G了

)24/5/23 17:23	Case: 05/84001 ~ Custo	omer Engineer	ring Community		
4/5/2022 7	7:27 PM				
User	Renjun Liang	•	Thanks & BRs		
	Dear Customer, per talked, 请提供一下分区表和df -h 命令返回的完整信息 我重新为您解释		4/6/2022 11:33 PM		
Comment			Renjun Liang Dear Customer,		
	Thanks & BRs	Comment	麻烦把分区表文件也上传一下,partition.xml Thanks & BRs		
4/3/2022 3	B:03 AM		Thums & Dis		
User	Renjun Liang	4/5/2022 9:59 PM			
Comment	Dear Customer, //a> //a> //a> //a> //a> //a> //a> //		fei zhan 附件storage_issue_comp.txt		
	你这里resize之前分区总大小29.8G,resize之后119.2G是怎么计算出来的?看数字应该是直接用的32G/128G经过 1000^3/1024^3 做进制转换来的吧?我前面comment提到过,Android Settings/Storage 界面显示的总容量为各分区容量之和(会自动对齐道2的幂数,如 8/16/32/64/128G)所以 UI上显示的总大小是不能所为计算依据的——因为它自身就是个近似数,取的是比看到的分区总大小大的最小的2^N所以,它显示32G意味着看到的分区总大小介于16.1G-31.9G之间,所以拿它来计算是非常不靠谱的。	4/3/2022 7:57 PM			
		User	fei zhan 你好! 我们想要确认的是,恢复出厂设置前后已使用存储(38G- 18G)的大小差异。 你说的是UI部分显示的规则。 UI显示的规则我们也看过,是认可的,但是想要知道恢复出厂 设置后为何已使用大小变成38G的		
4/2/2022 1	L:27 AM		谢谢!		
User	Renjun Liang	•			
Comment	Dear Customer,		4/2/2022 6:15 AM User fei zhan		
	er talked, 这里先澄清几处技术细节: Android Settings/Storage 界面显示的总容量为各分区容量之和(会自动对道2的幂数,如 8/16/32/64/128G),可用空间为userdata分区的可用空间, 用空间 = 总容量 - 可用空间 userdata分区在刚刷完机的时候没有自动扩展,容量为分区表中定义的大 。在resize/recovery操作后完成扩展(将userdata分区后面的剩余空间全部 为userdata的空间)	Comment			

recovery之前(此时userdata分区未展开), userdata分区容量 15G,已用 1G 可用 = 15 - 1 = 14G

Settings/Storage 显示总空间 32G(各分区容量之和),可用空间 14G(即

之后其它分区大小并没有明显改变,那么29.2G-15.8G=13.4G,这些空间容量的差额需要一个解释。

我们同样机型另一个配置为总存储64G,恢复出厂设置后系统占

userdata可用空间), 已用空间 = 32 - 14 = 18G recovery之后,(此时userdata分区已扩展), userdata分区容量 92G, 已用2G, 可用 = 92 - 2 = 90G Settings/Storage 显示总空间 128G(各分区容量之和),可用空间 90G(即 userdata可用空间), 已用空间 = 128 - 80 = 38G 所以case中描述的现象时正常的,可以理解为android storage子系统的 "feature designed", 而不是 issue. 未避免影响用户体验,建议投放市场前做resize / recovery操作。 NOTICE: 为方便理解,以上描述忽略了计量转换等细节,而UI上显示的容量也时取整数 GB的近似值,所以计算结果的数值干实际显示可能存在1-2G的误差,仅供参 考。 Thanks & BRs 4/1/2022 11:30 PM User Renjun Liang Dear Customer, 这个recovery之后的userdata分区数据是正常的啊 Comment Comment recovery之前的数据, 你们应该是没有resize吧? Thanks & BRs User Renjun Liang Dear Customer, per talked. 现在的状态是,恢复出厂设置后,userdata分区大小是没有变化的,但是已使 用大小变大了,导致可用空间变小了. 是这样吗?

用32G。缺少的近10G空间更为明显。即同样的32G默认配置系 统固件,下载到64G的硬件上,recovery后,userdata只能增 加18G左右。

以上说法总结就是恢复前和恢复后的已使用大小差异(38-18), 实 际差异将近20G。

这部分需要协助说明一下。

谢谢!

4/2/2022 12:47 AM

User **fei zhan**

你好!

Comment recovery 前没有resize, 都是默认的流程。

谢谢!

4/1/2022 6:25 PM

User **fei zhan**

你好!

下面是恢复出厂设置前后的值(memory 大小为128G的版本)

Before factory reset:

/dev/block/dm-10 15G 970M 14G 7% /data

After factory reset: /dev/block/dm-10 92G 1.8G 90G 3% /data

谢谢!

4/1/2022 12:30 AM

Comment

recovery前后分别在adb shell 中执行 df -h 显示data分区的总大小合使用大 小分别是多少?

Thanks & BRs

3/30/2022 2:00 AM

3/31/2022 1:02 AM

User fei zhan

Comment 你好,这个问题有进展吗?谢谢!

User Renjun Liang

Dear Customer,

This is Storage team, I'll have a check and give you feedbacks ASAP.

Comment

Thanks & BRs Liang Renjun 0755-3665-5843