
第十届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题 (30 分)

1) 如下图所示的电路图, 若二极管的导通电压为 0.7V, 可求得输出电压 V0 为 ()。



A. 9V B. 0. 7V

C. 6. 7V D. 0. 35V

当 MCS-51 单片机扩展外部存储器时,P2 口可作为()。

A.8 位数据输入口

B.8 位数据输出口

C. 输出高8位地址

D. 输出低 8 位地址

IAP15F2K61S2 单片机内部有()个定时/计数器,工作模式最少的是定时器()。

A.3, 定时器 0

B.3, 定时器 2

C. 4, 定时器 1

D. 4, 定时器 2

4) 某存储器芯片的地址线为 12 根,数据线 16 根,它的存储容量为()。

A. 1KB

B. 2KB

C. 4KB

D. 8KB

5) 将三角波转换为矩形波,需选用()。

A. 多谐振荡器

B. 双稳态触发器

C. 单稳态触发器

D. 施密特触发器

6) 在 IAP15F2K61S2 单片机中,下列寄存器与定时器工作模式配置无关的是()。

A. AUXR

B. SCON

C. TCON

D. PCON

7) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V,接入 3K 的电阻负载后,输出的电压降为 0.3V,则该放大电路的输出电阻为 ()。

A. 10K

B. 2K

C. 3K

D. 1K

8) 菜放大电路中使用的三极管的极限参数为 P_{cs} = 100mW, I_{cs} = 20mA, U_{080 C80} = 15V。 以下哪些情况下, 三极管不能正常工作()。


A.
$$U_{CE} = 3V$$
, $I_{C} = 15mA$

B.
$$U_{cz} = 2V$$
, $I_c = 40mA$

C.
$$U_{ce} = 6V$$
, $I_{c} = 20mA$

D.
$$U_{cz} = 9V$$
, $I_c = 10mA$

9) 电路如下图所示,输入电压 U1=0.4V, U2=0.8V, 计算输出电压 Uo 的值为()。



- 10) 下列说法中正确的是()。
 - A. IAP15F2K61S2 单片机可以通过串口实现在线仿真功能。
 - B. 单片机竞赛板在 IO 和 MM 模式下,均可实现对数码管和 LED 指示灯的分别操作, 互不影响。
 - C. 对 DS1302 进行单字节写操作时,数据在时钟线 SCLK 下降沿写入 DS1302。
 - D. I2C 总线的启动信号和停止信号,只能由主器件发起。CSdn.net/Xiaomo_haa

第十届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题 (70分)

1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台,完成本试题的程序设计 与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中, 可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 请注意: 程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件。选手提交的工程文件应是最终版本,要求 Keil 工程文件以准考证号(8 位数字)命名,工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件,该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、 竞赛板配置要求

- 2.1将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2键盘工作模式跳线 J5 配置为 BTN 独立按键模式。
- 2.3扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4 请注意: 选手需严格按照以上要求配置竞赛板,编写和调试程序,不符合以上 配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、 硬件框图




图 1 系统硬件框图

4、 功能描述

4.1基本功能

- 1) 测量竞赛板上电位器 RB2 输出的模拟电压信号和 NE555 模块输出的频率信号, 以数码管、LED 等外围设备进行数据呈现。
- 2) 频率测量功能需将竞赛板 J3-SIGNAL 引脚与 P34 引脚短接。(P34 与 SIGNAL 的短接可以使用竞赛板上超声/红外切换等与本试题功能要求无关的跳线帽完成)。
- 3) 使用 PCF8591 测量电位器 RB2 的输出电压,并根据试题要求通过其 DAC 功能输出该电压值。
- 4) 电压、频率数据刷新时间要求
 - 电压数据刷新时间≤0.5秒。
 - 频率数据刷新时间≤1秒。
- 5) 电压、频率数据测量范围要求
 - 电压数据测量范围:电位器 RB2 输出的最小电压值到最大电压值。
 - 频率数据测量范围: NE555 模块输出的最低频率到最高频率值。

4.2显示功能

1) 频率显示界面

频率显示界面如图 2 所示,显示内容包括提示符 F 和频率值,频率数据单位为 Hz。

| F | 8 | 8 | 8 | 5 | C | 0 | 0 |
|-----|----|---|---|---|--------|---|---|
| 提示符 | 熄灭 | | | | 6000Hz | | |

图 2 频率测量显示界面

备注:如上图所示,频率数据显示使用 6 位数码管,当显示的数据长度不足 6 位时,未使用到的数码管位应熄灭。

2) 电压显示界面

电压显示界面如图 3 所示,显示内容包括提示符 U 和电位器 RB2 输出的电压值,电压测量结果保留小数点后两位有效数字。


| Ш | 8 | 8 | 8 | 8 | 3. | ч | 1 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|
|---|---|---|---|---|----|---|---|

| 提示符 | 未启用: 熄灭 | 电压值: 3.41V |
|-----|---------|------------|
|-----|---------|------------|

图 3 电压测量显示界面

4.3按键功能


- 1) 按键功能说明
 - S4: 定义为"显示界面切换"按键,按下 S4 按键,切换选择频率显示界面和电压显示界面,按键 S4 切换模式如下图所示:



● S5: 定义为 PCF8591 DAC"输出模式切换"按键,按下 S5, DAC输出电压跟随电位器 RB2输出电压 V_{RB2}变化而变化,保持与 V_{RB2}电压值一致;再次按下 S5, DAC 输出固定电压 2. OV,不再跟随电位器 RB2输出电压变化。按键 S5 工作模式如下图所示:



● S6: 定义为"LED 指示灯功能控制"按键,按下 S6 按键,关闭或打开 LED 指示灯指示功能。按键 S6 工作模式如下图所示:



备注:关闭 LED 指示灯功能状态下,所有 LED 指示灯熄灭。

 S7: 定义为"数码管显示功能控制"按键,按下 S7 按键,关闭或打 开数码管显示功能。按键 S7 工作模式如下图所示:



备注:关闭数码管状态下,所有数码管熄灭。

4. 4LED 指示灯功能

- 1) 电压测量功能指示: L1 点亮, L2 熄灭
- 2) 频率测量功能指示: L1 熄灭, L2 点亮

3) 指示灯 L3 功能:

| 电位器 RB2 输出电压 (V _{EE2}) | L3 指示灯状态 |
|----------------------------------|----------|
| V _{RB2} < 1.5V | 熄灭 |
| 1.5V ≤ V _{RE2} < 2.5V | 点亮 |
| 2.5V ≤ V _{RE2} < 3.5V | 熄灭 |
| V _{R02} ≥ 3. 5V | 点亮 |

4) 指示灯 L4 功能:

| 信号频率 (Fox) | L4 指示灯状态 |
|------------------------------|----------|
| Faut < 1 KHz | 熄灭 |
| lKHz ≤Foun <5KHz | 点亮 |
| 5KHz≤F _{ou1} <10KHz | 熄灭 |
| F ₀₀₁ ≥10KHz | 点亮 |

- 5) 指示灯 L5 功能: DAC 输出固定电压 (2.0V) 时, L5 熄灭, DAC 输出电压跟 随 RB2 电位器输出电压变化时, L5 点亮。
- 6) 本试题未涉及的 LED 指示灯应处于熄灭状态。

4.5初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于电压测量状态,数码管显示和 LED 指示功能启用。
- 2) 初始状态上电默认 PCF8591 DAC 芯片输出固定电压值 2.0V。

```
参考代码:
#include "STC15F2K60S2.H"
#include "MAIN.H"
#include "HAREWARE.H"
#include "DIG.H"
#include "I2C.H"
#include "DELAY.H"
#include "LED.H"
sbit s4 = P3^3;//按键 S4
sbit s5 = P3^2;//按键 S5
sbit s6 = P3^1;//按键 S6
sbit s7 = P3^0;//按键 S7
unsigned int PCF_NUM = 0;//电压值
                         //LED 灯点亮模式
unsigned char led mode = 0xff;
unsigned int f_num = 0;//频率数值
unsigned char j = 0;//频率测量里面的等待中断标志
unsigned char diya_num = 0;//储存模数转换返回的电压值
unsigned char timer = 0;
bit s4_mode = 1;//1 为电压测量模式, 0 为频率测量模式
bit s5_mode = 0;//1 为输出 2.0v 电压, 为 0 跟随 PCF8591 三通道电压输出
bit s6_mode = 1;//1 为开启 LED 灯显示, 0 为关显示
bit s7 mode = 1;//1 为开启数码管显示, 0 为关显示
bit gensui = 0;//0 为不跟随电压输出, 1 为跟随电压输出
unsigned char useg_num[]={0x3e,0,0,0,0,0,0,0};//电压数值数组
unsigned char fseg_num[]={0x71,0,0,0,0,0,0,0};//频率数值数组
void key scan();//按键扫描函数原型
unsigned char dian_ya_ce_liang(); //电压测量函数原型
void TimerInit();//定时计数初始化函数原型
void main()//主函数
      HAREWARE_init();//关闭外部设备
      DIG_init();//数码管初始化
      LED_init();//LED 灯初始化
      TimerInit();//定时器 1 初始化
      P20 = 1;
      while(1)//等待中断
      {
```

```
key scan();//按键扫描
              if(~s5_mode)//判断是否是电压跟随模式
              {
                      PCF_DA(103); //没有跟随
                     gensui = 0; //没有跟随
              }
              else
              {
                                              //跟随电压
                     gensui = 1;
              }
              if(s4_mode)//判断是否为电压测量模式
              {
                      diya_num = dian_ya_ce_liang();
                     led_mode = 0xfe;//电压测量模式指示灯亮
                     if(((diya_num * 0.01953125 >= 1.5) && (diya_num * 0.01953125 < 2.5)) || (diya_num *
0.01953125 >= 3.5)
                     {
                             led_mode &= 0xfb;//满足条件第三个指示灯亮
                     }
                     if(gensui)
                             led_mode &= 0xef;//电压跟随第五个指示灯亮
                     PCF_NUM = diya_num * 1.953125;//变成十进制的数字,把小数乘一百
                     useg_num[5]=DIG_CODE[PCF_NUM/100];//百位数字
                     PCF_NUM = PCF_NUM % 100;
                     useg_num[6]=DIG_CODE[PCF_NUM/10];//十位数字
                     PCF_NUM %=10;
                     useg_num[7]=DIG_CODE[PCF_NUM];//个位数字
                     LED_show(led_mode);//LED 等显示
                      DIG show(useg num);//数码管显示
                     if(gensui)//判断是否是电压跟随模式
                     {
                             PCF_DA(diya_num); //没有跟随
                     }
              }
              else//频率测量模式
              {
                     TR1 = 1;//开始计时
                     TR0 = 1;//开始计数
                     j = 1;//等待中断标志置 1
                     while(j);//等待中断
```

}

}

}

```
void TimerInit()//定时计数器初始化函数
{
     AUXR &= 0x3F;//12 分频
     TMOD &= 0x00;//TMOD (定时/计数器模式寄存器) 清零
     TMOD |= 0x15;//T0 设置为模式 1, 计数; T1 设置为模式 1, 定时
     TH0 = TL0 = 0;//计数器清零
     TL1 = 0xF0;
                      //设置定时初值
     TH1 = 0xD8;
                      //设置定时初值
     EA = 1;//开总中断
     ET1 = 1;//开定时器 1 中断
}
unsigned char dian_ya_ce_liang()
     return PCF_AD(3);//返回模数转换值
}
void key_scan()//键盘扫描函数
{
     P3 |= 0x0f;//P3 低 4 位设为全 1
     if(~s4)//判断 S4 按键
     {
          delay1ms(5);//按键消抖
          if(~s4)//判断 S4 按键
          {
                s4_mode = ~s4_mode;
          }
     }
     if(~s5)//判断 S5 按键
          delay1ms(5);//按键消抖
          if(~s5)//判断 S5 按键
                if(s4_mode)//如果在电压测量模式则改变电压跟随标志
                {
                      s5_mode = ~s5_mode;//s5_mode 取反
                }
          }
     }
```

```
delay1ms(5);//按键消抖
            if(~s6)//判断 S6 按键
            {
                  s6_mode = ~s6_mode;
                  if(~s6_mode)
                  {
                        LED_init();//关 LED 灯
                  }
            }
      }
      if(~s7)//判断 S7 按键
            delay1ms(5);//按键消抖
            if(~s7)//判断 S7 按键
            {
                  s7_mode = ~s7_mode;//取反
                  if(~s7_mode)//如果数码管开关标志为 0, 关数码管显示
                  {
                        DIG_init();//关数码管
                  }
            }
      while(~s4||~s5||~s6||~s7)//松手检测
            if(s4_mode)//如果为电压测量模式,数码管显示电压值,防止出现数码管黑屏现象
            {
                  DIG_show(useg_num);//数码管显示电压测量值
                  LED_show(led_mode);//LED 显示电压测量模式
            }
            else//如果为频率测量模式,数码管显示频率值,防止出现数码管黑屏现象
            {
                  DIG_show(fseg_num);//数码管显示频率测量值
                  LED_show(led_mode);//LED 显示频率测量模式
            }
      }
void T1()interrupt 3//定时器 1 中断函数
{
      unsigned char i = 0;
      unsigned int f_num2 = 0;
```

if(~s6)//判断 S6 按键

```
P20 = ~P20;
TR0 = 0;//停止计数
TR1
          = 0;//停止定时
TL1 = 0xF0;//设置定时初值
TH1 = 0xD8;//设置定时初值
timer++;//计数器加 1
j=0;//等待中断标志清零
if(timer == 20)
       f_num = (TH0 * 256 + TL0) * 5; //计算频率
       timer = 0;
       TL0 = TH0 = 0;//计数器清零
        for(i=7;i>2;i--)//重新初始化频率数值数组
       {
               fseg_num[i] = 0;//除数组的第一位和第二位其他的初始化为 0
       }
        if((f_num >= 1000 \&\& f_num < 5000)) | (f_num >= 10000))
       {
               led_mode = 0XF5;//满足条件 led4 亮
       }
        else
       {
               led_mode = 0XFD;
        for(i = 7;i>2 && f_num != 0;i--)
               fseg_num[i] = DIG_CODE[f_num % 10];
               f_num /= 10;
       }
}
LED_show(led_mode);
DIG_show(fseg_num);
```

}