AEROPLAISANCE



HISTORIQUE

- DECEMBRE 1998 : MISE EN SERVICE
- MARS 1999 : PREMIER HANGAR
- 2009 : PROJET DE CENTRALISER L'ACTIVITE D'AVIATION LEGERE AU NORD DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AEROPORT DE BEAUVAIS TILLE
- PRINTEMPS 2011 : AMENAGEMENT DES CHEMINS DE ROULEMENT
- AUTOMNE 2011 : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET HANGARS

RAPPELS

AD2 LFOB TXT03

GESTION DES AIRES DE TRAFIC

-La responsabilité de la TWR cesse à l'arrivée, lorsque l'aéronef pénètre sur l'aire de trafic (ligne de sécurité) et, au départ, commence dès qu'il entre sur l'aire de manœuvre.

-L'établissement d'un contact radio est obligatoire avant la pénétration sur cette aire.

RAPPELS

AD2 LFOB TXT03

GESTION DES AIRES DE TRAFIC

-**PARKING NORD**

-Les pilotes veillent la fréquence lors de leurs déplacements sur le PRKG.

-Préalablement à tout déplacement en vue de rejoindre l'aire de manœuvre, les essais moteurs sont effectués sur le poste de stationnement puis les pilotes contactent la TWR.

-Contact avec la TWR avant tout déplacement en vue de rejoindre l'aire de manœuvre.

DÉFINITIONS

AIRE DE TRAFIC

TOUT CE QUI EST CÔTÉ PARKING


AIRE DE MANOEUVRE

TOUT CE QUI EST CÔTÉ PISTE

LIGNE DE SECURITE

SÉPARATION ENTRE AIRE DE TRAFIC ET AIRE DE MANŒUVRE (LIGNE BLANCHE)

LOCALISATION





FUTUR HANGAR
ACBT


- L’ÉTUDE D’IMPACT SUR LA SÉCURITÉ MENÉE AVEC LE PSNA INDIQUAIT QU’UNE CONCENTRATION SUR L’INFRASTRUCTURE EXISTANTE POUVAIT ÊTRE PRÉJUDICIABLE A LA SÉCURITÉ SI DES MESURES DE RÉDUCTION DE RISQUE N’ÉTAIENT PAS MISES EN ŒUVRE


PSNA : Prestataire de Service de Navigation Aérienne


AMENAGEMENTS

- EXTENSION DU TWY P
- CREATION D'UN TWY AU SEUIL DE LA PISTE 22 (TWY A)
- CREATION D'UN TWY (EN HERBE) PARALLELE A LA PISTE 04/22 AFIN DE SECURISER ET FLUIDIFIER LA CIRCULATION DES AERONEFS AU SOL (TWY H)


ACB
ACBT
TWY A
TWY P
22


PARKING AVIATION GENERALE
TWY H
TWY A
TWY P
ACBT
HANGAR
AIRE
D'AVITAILLEMENT
FUTURE
ENTREE
ENTREE


PT D'ATTENTE A
22
LIGNES DE SÉCURITÉ
PT D'ARRÊT INTERMEDIAIRE
PT D'ATTENTE P


PT D’ATTENTE A
PT D’ATTENTE P
PT D’ATTENTE H 0422
TWY H
PT D’ATTENTE H 04
04

CE QU'IL FAUT SAVOIR

- LA TOUR NE DISPOSE PAS D'UNE FRÉQUENCE NI D'UNE POSITION SOL

RÉGLES A ADOPTER

- ÉCOUTER L'ATIS
- QUITTER LE PARKING ESSAIS MOTEUR,
  C/L ET BRIEFING EFFECTUÉS
- PRIORITÉ AUX AÉRONEFS DE RETOUR DE VOL

- ARRIVEE


  - AU PASSAGE DE LA LIGNE DE SECURITE ROULER JUSQU'AU PARKING EN VEILLANT LA FREQUENCE 121,4
  - ASSURER LA SECURITE
  - RESPECTER LA SIGNALISATION SOL

REMARQUE

- UNE CONSIGNE LOCALE A ÉTÉ DIFFUSÉE AUX CONTRÔLEURS POUR INTERDIRE LES ALIGNEMENTS D'AÉRONEFS LÉGERS AU SEUIL 04 SIMULTANÉMENT AVEC LE ROULAGE D'UN AÉRONEF A RÉACTEUR DE N1 VERS N2 AFIN D'ÉVITER L'ÉVENTUEL EFFET DE SOUFFLE

REMARQUE

- UNE CONSIGNE LOCALE A ÉTÉ DIFFUSEE AUX CONTRÔLEURS POUR INTERDIRE LES ALIGNEMENTS D’AERONEFS LEGERS AU SEUIL 04 SIMULTANEMENT AVEC LE ROULAGE D’UN AERONEF A REACTEUR DE N1 VERS N2 AFIN D’EVITER L’EVENTUEL EFFET DE SOUFFLE


N2
SEUIL 04
45 m
N1

BULLETIN Q.S. NUMERO N° 14


LES ZONES DE SOUFFLE ET D'ASPIRATION

Vous trouverez ci-dessous une fiche technique présentant les risques dus aux réacteurs d'aéronefs de la gamme A320/B737.

Il est à noter que le risque de souffle et de projections est significatif dès la mise en route et que toute circulation à l'arrière de l'avion doit être évitée.

La poussée exercée pour quitter le poste de stationnement pour le demi-tour et le roulage est estimée à environ 30% de la poussée décollage.

Contrôleurs soyez vigilants car il est évident que ce risque n'est pas connu des équipages d'aviation **légère** et que les conditions de circulation et de stationnement (notamment sur le parking en herbe ou sur le taxiway de l'ACBT à proximité de poste de stationnement n°1) peuvent générer des incidents voire des accidents.



POUSSEE RALENTI

POUSSEE DECOLLAGE


Michel PEIFFER

VOL DE NUIT

- POSSIBLE AU DEPART D'AEROPLAISANCE

- LA PISTE 04/22 SERA UTILISABLE POUR LE ROULAGE (BALISE RETRO REFLECHISSANTES)

RESOLUTION DES CONFLITS



- EN DERNIER LIEU :

FAIRE PREUVE DE BON SENS !

FIN