

17/09/2020


CIRCUITS BASSE HAUTEUR LFOB

Beauvais Tille

BEAUVAIS TILLE
AD 2 LFOB ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing

18 JUN 20



12/30

RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
12 30	124 304	2430 x 45	Revêtue *Paved*	52 F/C/W/T	2430 2430	2430 2430	2386 2430
04 22	042 222	708 x 18	Revêtue *Paved*	5.7 t	708 708	708 708	708 708

Aides lumineuses :

RWY 12 : DTHR - Extrémité HI.
RWY 30 : THR - Extrémité HI.
RWY 12/30 : Ligne axiale HI codée.

Lighting aids :

RWY 12 : DTHR - RWY end LIH.
RWY 30 : THR - RWY end LIH.
RWY 12/30 : Coded centre line LIH.

SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE

AMDT 08/20 **CHG** : Déplacement numéro piste 04.


© SIA

Beauvais Tille

BEAUVAIS TILLE
AD 2 LFOB ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing

18 JUN 20



RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
12 30	124 304	2430 x 45	Revêtue *Paved*	52 F/C/W/T	2430 2430	2430 2430	2386 2430
04 22	042 222	708 x 18	Revêtue *Paved*	5.7 t	708 708	708 708	708 708

Aides lumineuses :

RWY 12 : DTHR - Extrémité HI.
RWY 30 : THR - Extrémité HI.
RWY 12/30 : Ligne axiale HI codée.

Lighting aids :

RWY 12 : DTHR - RWY end LIH.
RWY 30 : THR - RWY end LIH.
RWY 12/30 : Coded centre line LIH.

SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE

AMDT 08/20 **CHG** : Déplacement numéro piste 04.

© SIA

Pour mémoire, ceci est le résumé de la consigne opérationnelle permanente 10/15 du 05/10/2015 éditée par le chef d'organisme de BEAUVAIS.

Toujours pour mémoire, il est rappelé que les circuits «basse hauteur» ne peuvent être effectués (AD 2 LFOB TXT 02 18 JUN 2020):

- Que par des aéronefs basés.
- Que pour des vols d’entraînements avec un un instructeur à bord.

Bons vols

C. ROSE