# **Nanograms**

Danilo Souza Hugo Santos Iago Medeiros Welton Araújo

<sup>1</sup>Universidade Federal do Pará

14 de Maio de 2013

Rotinas

## Introdução

- PIC 16F877A
- Sentido e tipo de passo de um motor



### Descrição do projeto

- 1 botão para alternar entre sentido horário e anti-horário
- 1 botão para alternar entre os tipos de passo simples 1, simples 2 e meio passo
- rotacionar o motor de passo de acordo com sentido e tipo de passo selecionado

#### Fluxograma



```
CHECK CUR STATE ; checa estado corrente
   btfsc CUR_STATE, 0 ; STATE1
   goto STATE1 OPT
   btfsc CUR_STATE, 1 ; STATE2
   goto STATE2 OPT
   btfsc CUR_STATE, 2 ; STATE3
   goto STATE3 OPT
   btfsc CUR STATE, 3 ; STATE4
   goto STATE4 OPT
   btfsc CUR STATE, 4 ; STATE5
   goto STATES OPT
   btfsc CUR_STATE, 5 ; STATE6
   goto STATE6 OPT
   btfsc CUR STATE, 6 ; STATE7
   goto STATE7 OPT
   btfsc CUR STATE, 7 ; STATE8
   goto STATES OPT
   goto CHECK CUR STATE
```

#### STATE1\_OPT

Introdução

```
STATE1 OPT ; sentido do proximo passo
   btfss REG, 0 ; bit indicador de sentido
   goto CW STATE1; horário
   goto CCW STATE1; anti-horário
CW STATE1 ; escolhe de tipo passo no sentido horário
   btfsc REG,1 ;bit indicador do passo simples 1
   goto S1 SET STATE2
   btfsc REG, 2 ; bit indicador do passo simples 2
   goto S2 SET STATE2
   btfsc REG.3 ;bit indicador do meio passo
   goto S2 SET STATE2 ; meio passo é igual ao passo simples 2 neste caso
CCW STATE1 ; escolha de tipo passo no sentido anti-horário(1)
   btfsc REG.1 ; bit indicador do passo simples 1
   goto S1 SET STATE8
   btfsc REG.2 ;bit indicador do passo simples 2
   goto S2 SET STATE8
   btfsc REG, 3 ; HA STATE REG
         S2 SET STATE8 ; meio passo é igual ao passo simples 2
   goto
```

Introdução

```
S1 SET STATE1
   movlw STEP1 ;passo 1
   movwf PORTD ; grava no PORTD
   movlw STATE1 ; copia combinação de bits do estado 1 em W
   movwf CUR STATE ; salva valor de W em CUR STATE
   call DELAY
   goto CHECK CUR STATE
S2 SET STATE1
   movlw STEP2 ;passo 2
   movwf PORTD ; grava no PORTD
   movlw STATE1 ; copia combinação de bits do estado 1 em W
   movwf CUR STATE ; salva valor de W em CUR STATE
   call
           DELAY ; tempo que a bobina fica acionada e leitura dos botões
   goto
           CHECK CUR STATE
```

## Implementação no Proteus

- 2 pinos de entra no PORTD
- 4 pinos de saída no PORTD
- 2 botões
- 1 motor de passo de 4 bobinas
- Inicia no sentido horário
- Inicia com o passo simples 1
- Resposta rápida