## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

F	ECH.	A
04/	04	/2017

	)		1	OILIE DI	- OLIV	1010			/	/	
CLIENTE: Cliente p	por default DIRECCION: Default										
CIUDAD; Default			COL.: Default							14	
PERSONA SOLICITAI	NTE DEL SER	RVICIO: yo							Total -		
REPORTE TECNI	CO DE SE	RVICIO		E	QUIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001							
mi falla			MARCA: Marca								
				MODELO: Modelo							
				CAPACIDAD: Capacidad							
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
			MA	NTENIMIENT	O REALIZA	ADO				200	
LIMPIEZA DE CARCAZA			LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR								
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS				CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE							
IMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	ADOR			CHEQ	UEO ELECT	RICO DE	CONEXION	ES		
REVISION TECNI	CA EFECT	UADA		AMP. PLACA		AMPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR											
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRESIONES				TEMPERATURAS							
SUCCION					DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
CEITE				AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA		uny Prise		AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE				AMBIENTE							
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
									WEST ST		
COMENTARIOS											
COMENTARIOS:			4.			100					