REPORTE

FECHA

REPORTE DE SERVICIO								04/	04 /2017		
CLIENTE: Cliente po		DIRECCION: Default									
CIUDAD; Default				COL.: Default							
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	O DE SEF	RVICIO		EQU	IIPO				3 857		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO	TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:				ARE	AREA: 0001						
mi falla				MAF	MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO):										
revisión del cable					*						
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZA	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELEC					CHEQU	EO CARGA	DE REFF	RIGERANTE			
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECT	RICO DE O	CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	CA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRESI	ONES						TI	EMPERAT	URAS		
SUCCION		а			DENTRO DE LA CAMARA					3 1	
DESCARGA	а				AGUA A LA ENTRADA						
						AGUAAI	-, ,, , , , , , ,				
ACEITE		а					LA SALIDA				
ACEITE PARO POR BAJA						AGUAAI					
						AGUA A I	LA SALIDA	ON			
PARO POR BAJA PARO POR ALTA						AGUA A I	LA SALIDA INYECCIO RETORNO	ON			
PARO POR BAJA	DOS:		- 1			AGUA A I AIRE DE AIRE DE	LA SALIDA INYECCIO RETORNO	ON			
PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE	DOS:					AGUA A I AIRE DE AIRE DE	LA SALIDA INYECCIO RETORNO	ON			
PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE	DOS:					AGUA A I AIRE DE AIRE DE	LA SALIDA INYECCIO RETORNO	ON			
PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE	DOS:					AGUA A I AIRE DE AIRE DE	LA SALIDA INYECCIO RETORNO	ON			