REPORTE

FECHA

1			KEH	ORIEDES	ERVIC				04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente po	DIRECCION: Default										
CIUDAD; Default		COL.: Default									
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI	EQU	EQUIPO									
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
		MODELO: Modelo									
OFFINION PEANTARO					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	O:										
revisión del cable											
			MA	NTENIMIENTO R	REALIZAI	00					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQUI	EO ELECTI	RICO DE (CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	PLACA AMPERAJE				VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRESIONES				TEMPERATURAS							
SUCCION a				DENTRO DE LA CAMARA							
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
ACEITE				AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE		AMBIENTE									
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
COMENTARIOS:						10000000					
			94								
			S. A. Carrier and Co.					Section 1			