REPORTE

FECHA

1 REPORTE DE SERVICIO								04/	04 /2017		
CLIENTE: Cliente por default				DIRECCION: Default							
CIUDAD; Default					COL.: Default						
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI	CO DE SEF	RVICIO		EQL	IIPO				Last C		
NOMBRE: Hugo Sar	TIPO	TIPO: 0001									
FALLAS ENCONTRAC	ARE	AREA: 0001									
mi falla		MARCA: Marca									
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:									2.30	
revisión del cable											
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZA	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZ		LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR									
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN		DOR						CONEXIONE	9		
	CONDENT	DOIL			ONLO	LO LLLOT	NOO DE I	OUNLATONE	.0		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	A AMPERAJE			VOLTAJE			
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRES	IONES						TI	EMPERAT	URAS		
SUCCION	a				DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA		а			AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE	a				AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA	a				AIRE DE INYECCION						
PARO POR ALTA	а				AIRE DE RETORNO						
ARRANQUE		2			AMBIENTE						
MATERIALES UTILIZA	NDOS:										
			E-12						West of the same		
									SALES PER SE		
COMENTARIOS						75.271					
COMENTARIOS:						100					