## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			11	OKILDLO		1010			/	/	
CLIENTE: Cliente por default				DIRECCION: Default							
CIUDAD; Default			COL.: Default								
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	CO DE SEF	RVICIO		EQU	IPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla	MAF	MARCA: Marca									
	MOE	MODELO: Modelo									
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO	0:										
revisión del cable										S. Burn	
LIMPIEZA DE CARCAZ LIMPIEZA PARTES ELE LIMPIEZA SERPENTIN	ECTRICAS	DOR			CHEQ	EZA SERPEN LUEO CARGA LUEO ELECT	DE REF	RIGERANTE			
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	PLACA AMPERAJE				VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1							
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	IONES						Т	EMPERAT	TURAS		
SUCCION						DENTRO	DELAC	AMARA		3	
DESCARGA					DENTRO DE LA CAMARA AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE			AGUA A LA SALIDA								
PARO POR BAJA		AIRE DE INYECCION									
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO						
ARRANQUE	AMBIENTE										
6											
MATERIALES UTILIZA	DOS:										
COMENTARIOS:											
								4 535-5			