## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

	J		KEI	OKIEDES	PERVIC	510			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente pe		DIRECCION: Default									
CIUDAD; Default		COL.: Default									
PERSONA SOLICITAN	NTE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI	EQU	EQUIPO									
NOMBRE: Hugo Sai		TIPO: 0001									
FALLAS ENCONTRAC	ARE	AREA: 0001									
mi falla	MAF	MARCA: Marca									
				MODELO: Modelo							
	CAP	CAPACIDAD: Capacidad									
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable										- 3 Barrier	
			MA	NTENIMIENTO F	EALIZAI	00					
			IVIA	NIENIMIENIO	EALIZAI	00					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELE		CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE									
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECTI	RICO DE O	CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA AMPERAJE VOLTAJE							
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRES	SIONES						TE	EMPERAT	URAS		
SUCCION a				DENTRO DE LA CAMARA							
PESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
ACEITE				AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE				AMBIENTE							
+											
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
- 600			<u> </u>								
COMENTARIOS:											