## REPORTE

ARRANQUE

FECHA

1 REPORTE DE SERVICIO								04/	04 /2017		
CLIENTE: Cliente po	or default			DIRECCION: Default							
CIUDAD; Default				COL.: Default							
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo							No.		
REPORTE TECNIC	CO DE SEI	RVICIO		EQ	UIPO				i kee		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla	MA	MARCA: Marca									
				МО	MODELO: Modelo						
	CA	CAPACIDAD: Capacidad									
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE  CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES							
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA		AMPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRES	SIONES						T	EMPERAT	URAS		
SUCCION	10 000	а			DENTRO DE LA CAMARA					3	
DESCARGA	a				AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE		а			AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA a					AIRE DE INYECCION						
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO						

MATERIALES UTILIZADOS:

COMENTARIOS:

**AMBIENTE**