## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			KEI	OKIEDES	DEKVI	CIO			04/	04 /2011	
CLIENTE: Cliente po	Cliente por default					DIRECCION: Default					
CIUDAD; Default					COL.: Default					1.1	
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	/ICIO: yo							1000		
REPORTE TECNICO DE SERVICIO					EQUIPO						
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
IMPIEZA DE CARCAZ			MA	NTENIMIENTO F			ITINI EVA	0004505			
IMPIEZA DA CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS  LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
IIVIFIEZA SERFENTIN	CONDENSA	DOR	1		CHEQU	EO ELECT	KICO DE I	CONEXIONE	:5		
REVISION TECNICA EFECTUADA AMP. F					ACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1						
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	IONES						TI	EMPERAT	URAS		
UCCION						DENTRO	DELAC	MADA			
DESCARGA			DENTRO DE LA CAMARA AGUA A LA ENTRADA								
CEITE					AGUA A LA SALIDA						
ARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA			AIRE DE RETORNO								
ARRANQUE			AMBIENTE								
			1								
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
			BY SE								
COMENTARIOS:											
								A BALES			