REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			KER	ORIEDES	EKVI	510			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente po		DIRECCION: Default									
CIUDAD; Default		COL.: Default									
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI		RVICIO		EQU	IIPO				in the		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla		MARCA: Marca									
		MODELO: Modelo									
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable										<u> </u>	
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZA	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR											
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECTI	RICO DE	CONEXIONE	ES		
MOTORES	CONTRACTOR	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		AMP. PLACA		MPERAJE			VOLTAJE		
COMPRESOR	H.P.	FASES 1	CANT.	1	L1 1	L2 1	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRES	SIONES						Т	EMPERAT	URAS		
SUCCION		а			DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA	SCARGA a				AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE	E a				AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA 2					AIRE DE INYECCION						
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO						
ARRANQUE											
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
			BELLE.						WEST STATE		
									Santa Para S		
COMENTARIOS:											
COMENTARIOS.	Harris Control										
			S E CONTRACTOR	The second second second							