



REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745 R.F.C. RE0090414KN8

DEDODTE				gerencia @riosa.com						20000000	20000	
REPORTE Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.								04	04 04 2017			
REPORTE DE SERVICIO								04	U4 	2017		
CLIENTE: Cliente po	or default			1	DIRECCIO	N: Default						
CIUDAD: Default	COL.: Default						52					
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	VICIO: yo										
REPORTE TECNIC	O DE SER	RVICIO		EQU	IPO							
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001						-,		
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001								
mi falla				MARCA: Marca								
				MODELO: Modelo								
				CAPACIDAD: Capacidad							1301	
SERVICIO REALIZADO	0:											
revisión del cable												
				UTENIMENTO D		00						
			IVIAI	NTENIMIENTO R	EALIZAI	DO						
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR							
LIMPIEZA PARTES ELE	CTRICAS				CHEQU	EO CARGA	DE REFE	RIGERANTE				
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECTI	RICO DE	CONEXIONE	ES			
DEVICION TECHNO			(									
MOTORES	EVISION TECNICA EFECTUADA  NOTORES H.P. FASES CANT.			AMP. PLACA	AMPERAJE				VOLTAJE			
COMPRESOR		FASES			L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2	Y L3	
EVAPORADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
CONDENSADOR	2	3	3	3	3	3	3	3	3		2 3	
		3	3	3	3	3					<u>s</u>	
PRES	IONES						T	EMPERAT	TURAS		a	
SUCCION	a				DENTRO DE LA CAMARA							
DESCARGA	а				AGUA A LA ENTRADA						a	
ACEITE	a				AGUA A LA SALIDA						а	
PARO POR BAJA		a				AIRE DE	INYECCIO	N			а	
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO								
ARRANQUE				AMBIENTE								
а		2'										
MATERIALES UTILIZA	DOS:											
-												



