## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			11	OILIE DE C	LICOI	010			1	/	
CLIENTE: Cliente por default				DIRECCION: Default							
CIUDAD; Default	COL.: Default										
PERSONA SOLICITANT	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	O DE SEF	RVICIO		EQU	IPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla	MAR	MARCA: Marca									
	MOD	MODELO: Modelo									
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO	):										
revisiÃ3n del cable											
			MA	NTENIMIENTO R	EALIZAI	00					
			IVIA	NTENIMIENTOR							
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELEC		CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE									
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECT	RICO DE	CONEXIONE	S		
REVISION TECNIC	A FEECTI	IADA		AMP. PLACA	Δ	MPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	7 HILL T DIOX	L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1			2,1,20		
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRESI	ONES						Т	EMPERAT	TIPAS	7	
	01120								UITAU		
SUCCION				DENTRO DE LA CAMARA							
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
ACEITE PARO DOR RAIA						AGUA A LA SALIDA					
PARO POR BAJA PARO POR ALTA					AIRE DE INYECCION						
		AIRE DE RETORNO  AMBIENTE									
ARRANQUE						AMBIENT	-		155		
MATERIALES UTILIZAD	DOS:								1.22		
									State Line		
									Same Paris		
COMENTARIOS:											
CONLITIANIOS.											