



REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745 R.F.C. RE0090414KN8

gerencia @riosa.com.mx Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

04 04

CLIENTE:	Cliente por default	DIRECCION: Default	
CIUDAD:	Default	COL.: Default	51
PERSONA	SOLICITANTE DEL SERVICIO: VO		

REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO	
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001	
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001	7 12 130
mi falla	MARCA: Marca	
	MODELO: Modelo	1100 100 100
	CAPACIDAD: Capacidad	1 82 1 2 37 83 843
SERVICIO REALIZADO:		
revisión del cable		

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES



REVISION TECNICA EFECTUADA			AMP. PLACA	AMPERAJE			VOLTAJE			
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2YL3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESIONES

SUCCION	а
DESCARGA	а
ACEITE	а
PARO POR BAJA	а
PARO POR ALTA	а
ARRANQUE	2
a	

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA	а
AGUA A LA ENTRADA	а
AGUA A LA SALIDA	а
AIRE DE INYECCION	а
AIRE DE RETORNO	а
AMBIENTE	а

MATERIALES UTILIZADOS:	

COMENTARIOS:		



