REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

)										
CLIENTE: Cliente por default DIRECCION: Default											
CIUDAD; Default		COL.:	Default				7.5				
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	CO DE SER	RVICIO		EQU	IPO				3.00		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
		MODELO: Modelo									
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
			MA	NTENIMIENTO R	EAL 17/	ADO.					
			IVIA	MIEMIMIEMION	CALIZA	ADO .					
LIMPIEZA DE CARCAZ		LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR									
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQ	UEO ELECT	RICO DE	CONEXIONE	S		
REVISION TECNIC	CA EFECTI	IADA		AMP. PLACA		AMPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1							
EVAPORADOR											
CONDENSADOR							# #				
PRES	SIONES						Т	EMPERAT	TURAS	7	
									OTTAG		
SUCCION							DE LA CA			3	
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
ACEITE	AGUA A LA SALIDA						1				
PARO POR BAJA	AIRE DE INYECCION										
PARO POR ALTA	AIRE DE RETORNO										
ARRANQUE	ANQUE										
MATERIALES UTILIZA	NDOS:										
WATERIALES STEEL											
COMENTARIOS:						1 100					