REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA
04 / 04 / 2017

			KEI	PORTEDES	DEKV	ICIO			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente por default				DIRECCION: Default						ALL STATES	
CIUDAD: Default				COL.: Default							
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	CO DE SER	RVICIO		EQL	IIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001							
mi falla				MARCA: Marca							
				MODELO: Modelo							
				CAP	CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
			MA	NTENIMIENTO F	REALIZA	ADO					
LIMPIEZA DE CARCAZ							NITINI EVA	DODADOD			
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN		DOP						CONEXIONE			
LIMITELY OLIVI LIVING	CONDENSA	SOIL			OTILO	OLO LLLO	INICO DE	CONEXIONE	.0		
REVISION TECNICA EFECTUADA			AMP. PLACA AMPERAJE					VOLTAJE			
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1										
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	SIONES		,				Т	EMPERAT	TURAS		
SUCCION	10 0.0					DENTRO	DE LAC	AMARA		3	
DESCARGA					AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE				AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO						
ARRANQUE						AMBIEN	TE				
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
			BELLE.								
COMENTARIOS:											
COMENTARIOS:											