REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

)		KER	ORIEDES	PERVI	210			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente pe		DIRECCION: Default									
CIUDAD; Default				COL.: Default							
PERSONA SOLICITAN	NTE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI		RVICIO		EQU	IIPO				Lac.		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRAC	ARE	AREA: 0001									
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
050//0/0 051//2100					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable										- 3 - Burner	
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZAI	00					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	EO ELECT	RICO DE	CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	IP. PLACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRESIONES					TEMPERATURAS						
SUCCION a					DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
CEITE a					AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA					AIRE DE INYECCION						
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE					AMBIENTE						
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
COMENTARIOS:						110, 321,1					
			3.								