REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			KEI	ORIEDES	EKVI	CIO			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente po	or default DIRECCION: Default										
CIUDAD; Default					COL.: Default					11	
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	CO DE SER	RVICIO		EQU	IPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001							
mi falla	MAR	MARCA: Marca									
	MODELO: Modelo										
	CAPACIDAD: Capacidad										
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable										3.1	
			MA	NTENIMIENTO R	EALIZA	DO					
IMPIEZA DE CARCAZ	^						NITINI EVA	ODADOD			
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
IMPIEZA SERPENTIN		DOD									
IIVIFIEZA SERFENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	JEO ELECT	RICO DE I	CONEXIONE	:5		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA AMPERAJE					VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1			
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	SIONES						TI	EMPERAT	URAS		
SUCCION						DENTRO	DE LA CA	MARA		3	
DESCARGA					AGUA A LA ENTRADA						
CEITE			AGUA A LA SALIDA								
PARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA			AIRE DE RETORNO								
ARRANQUE			AMBIENTE								
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
								Tale 1	V-10		
COMENTARIOS											
COMENTARIOS:						1000					
							Laborate.				