## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 2017

			KER	ORIEDES	EKVIC	10			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente po	Cliente por default DIRECCION: Default								No.		
CIUDAD; Default			COL.: Default								
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNIC	O DE SER	RVICIO		EQU	IPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO	TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA	AREA: 0001						
mi falla	MAR	MARCA: Marca									
		MODELO: Modelo									
	CAPA	CAPACIDAD: Capacidad									
SERVICIO REALIZADO	O:										
revisiÃ3n del cable											
			MAI	NTENIMIENTO R	EALIZAD	0					
MDIEZA DE 04004Z											
LIMPIEZA DE CARCAZA  LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA PARTES ELE LIMPIEZA SERPENTIN		DOB									
LIMITICZA SERFENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQUE	OELECIA	ICO DE C	CONEXIONE	.5		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA AMPERAJE					VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CONDENSADOR											
PRESIONES				TEMPERATURAS							
SUCCION						DENTRO	DE LA CA	MARA		3	
DESCARGA		AGUA A LA ENTRADA									
ACEITE			AGUA A LA SALIDA								
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE			AMBIENTE								
MATERIALES UTILIZA	DOS:										
			100						V-10		
COMENTADIOS											
COMENTARIOS:			34								