REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			KEI	ORIEDES	DERVI	CIO			04/	04 /201	
CLIENTE: Cliente po	or default				DIRECCIO	N: Default					
CIUDAD; Default				COL.: Default						1.1	
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	/ICIO: yo									
REPORTE TECNICO DE SERVICIO					EQUIPO						
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO	0:										
revisiÃ3n del cable											
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
ILEX OLIVI LIVING	CONDENCA	JOIN			OTILGO	LO LLLOTI	NICO DE	CONEXIONE	.5		
REVISION TECNICA EFECTUADA AMP. F					ACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1					
EVAPORADOR	10000										
CONDENSADOR											
PRES	IONES						Т	EMPERAT	URAS		
UCCION						DENTRO	DELACA	ΔΜΑΡΑ			
DESCARGA					AGUA A LA ENTRADA						
CEITE						AGUA A LA SALIDA					
ARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA			AIRE DE RETORNO								
ARRANQUE			AMBIENTE								
MATERIALES UTILIZA	DOS:										
									2		
								Region .	SAULUS III		
COMENTATION										3023	
COMENTARIOS:											