REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

CLIENTE: Cliente por default	DIRECCION: Default	
CIUDAD; Default	COL.: Default	
PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo		

REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO	
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001	
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001	
mi falla	MARCA: Marca	
	MODELO: Modelo	
	CAPACIDAD: Capacidad	
SERVICIO REALIZADO:		
revisión del cable		

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES



REVISION TECNIC	CA EFECTI	JADA		AMP. PLACA	A	MPERAJE			VOLTAJE	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESIONES

SUCCION a
DESCARGA a
ACEITE a
PARO POR BAJA a
PARO POR ALTA a
ARRANQUE 2

MATERIALES UTILIZADOS:

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA
AGUA A LA ENTRADA
AGUA A LA SALIDA
AIRE DE INYECCION
AIRE DE RETORNO
AMBIENTE

	а
	а
	а
	а
	а
-	а

COMENTARIOS:		- 100.000	