REPORTE

FECHA

	1		REP	ORIEDES	SERVI	CIO			04/	04 /2017	
CLIENTE: CI	NTE: Cliente por default DIRECCION: Default										
	CIUDAD; Default				COL.: Default						
PERSONA SO	LICITANTE DEL SEI	RVICIO: yo									
REPORTE 1	ECNICO DE SE	RVICIO		EQU	IIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO	TIPO: 0001						
FALLAS ENCO	ARE	AREA: 0001									
mi falla				MARCA: Marca							
				MODELO: Modelo							
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO RE											
revisión del	cable										
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZA	DO					
IMPIEZA DE C	100171										
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
LIIVIFILZA SEN	FENTIN CONDENS	ADOR			CHEQU	EO ELECT	KICO DE I	CONEXIONE	:5		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	CA AMPERAJE				VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSAD	OR 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRESIONES					TEMPERATURAS						
SUCCION a				DENTRO DE LA CAMARA							
DESCARGA			AGUA A LA ENTRADA								
ACEITE				AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION							
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE				AMBIENTE							
MATERIALES	UTILIZADOS:										
			No.						V		
COMENTARIO	NC.					1000000					
COMENTARIO		NET-				Contract of the					
										7 7 8 1 1	