REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 /2017

CLIENTE: Cliente por default	DIRECCION: Default	
CIUDAD; Default	COL.: Default	4.5
PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo		

REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001
mi falla	MARCA: Marca
	MODELO: Modelo
	CAPACIDAD: Capacidad
SERVICIO REALIZADO:	
revisión del cable	

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES



REVISION TECNIC	CA EFECTI	JADA		AMP. PLACA	A	MPERAJE			VOLTAJE	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESIONES

 SUCCION
 a

 DESCARGA
 a

 ACEITE
 a

 PARO POR BAJA
 a

 PARO POR ALTA
 a

DENTRO DE LA CAMARA
AGUA A LA ENTRADA
AGUA A LA SALIDA
AIRE DE INYECCION
AIRE DE RETORNO
AMBIENTE

TEMPERATURAS

	а
	а
	а
	а
	а
-	а

MATERIALES UTILIZAI	DOS:
---------------------	------

ARRANQUE

COMENTARIOS:	and the same of th	

2