REPORTE

FECHA

1			REP	ORTE DE S	SERVIC	CIO			04/	04 /2017		
CLIENTE: Cliente		DIRECCION: Default										
	20.001					COL.: Default						
PERSONA SOLICIT	ANTE DEL SER	VICIO: yo										
REPORTE TECH		RVICIO		EQU	IPO				las.			
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001								
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001								
mi falla				MARCA: Marca								
				MODELO: Modelo								
SERVICIO REALIZA	CAP	CAPACIDAD: Capacidad										
revisión del cable												
TevisiA-11 dei Cabie	3											
			MAI	NTENIMIENTO F	EALIZA	00						
LIMPIEZA DE CARCA		LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS				CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE								
LIMPIEZA SERPENT	TIN CONDENSA	DOR			CHEQUI	EO ELECT	RICO DE O	CONEXIONE	S			
REVISION TECH	IICA EFECTI	JADA	-	AMP. PLACA	A	MPERAJE			VOLTAJE			
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3		
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
PRESIONES a					TEMPERATURAS							
SUCCION						DENTRO	DE LA CA	MARA		3		
DESCARGA			AGUA A LA ENTRADA									
ACEITE					AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA				AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA			AIRE DE RETORNO									
ARRANQUE				AMBIENTE								
MATERIALES UTILI	ZADOS:											
COMENTARIOS:						Alle 2011						
			1									