

1



PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745

R.F.C. RE0090414KN8 gerencia @riosa.com.mx

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V. REPORTE DE SERVICIO

04 04 2017

and the state of t			
CLIENTE:	Cliente por default	DIRECCION: Default	-
CIUDAD:	Default	COL.: Default	J *
PERSONA	SOLICITANTE DEL SERVICIO: YO		

REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001
mi falla	MARCA: Marca
	MODELO: Modelo
	CAPACIDAD: Capacidad
SERVICIO REALIZADO:	
revisión del cable	
revision dei cable	

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES



REVISION TECNIC	CA EFECTI	JADA		AMP. PLACA	,	AMPERAJE			VOLTAJE	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2YL3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESIONES

SUCCION	а
DESCARGA	а
ACEITE	а
PARO POR BAJA	а
PARO POR ALTA	а
ARRANQUE	2
a	

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA	а
DENTRO DE LA CAMARA	<u>a</u>
AGUA A LA ENTRADA	a
AGUA A LA SALIDA	a
AIRE DE INYECCION	а
AIRE DE RETORNO	a
AMBIENTE	а

MATERIALES UTILIZADOS:				
a				

COMENTARIOS:		



