## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

FECHA 04 / 04 /2017

			KE	PORTEDI	E SERV	ICIO			04/	04 /201	
CLIENTE: Cliente po	or default DIRECCION: Default										
CIUDAD: Default				COL.: Default						12	
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNICO DE SERVICIO					EQUIPO						
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD:	Capacidad	ALL				
SERVICIO REALIZADO	):										
revisiÃ3n del cable											
			МД	NTENIMIENT	O REALIZA	ADO					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
IMPIEZA PARTES ELE								RIGERANTE			
IMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQ	UEO ELECT	RICO DE	CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA AMI					ACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1								
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	IONES			•			Т	EMPERAT	URAS		
SUCCION						DENTRO					
ESCARGA				DENTRO DE LA CAMARA  AGUA A LA ENTRADA							
CEITE					AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA					AIRE DE INYECCION						
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO						
ARRANQUE		AMBIENTE									
			1						135		
MATERIALES UTILIZA	DOS:										
COMENTARIOS:											
			4.								