REPORTE

FECHA

1			KEH	ORIEDES	SERVI	CIO			04/	04 /201	
CLIENTE: Cliente po	or default DIRECCION: Default										
CIUDAD; Default					COL.: Default					12	
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	/ICIO: yo									
REPORTE TECNIC	O DE SER	RVICIO		EQU	IIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO	TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:				AREA: 0001							
mi falla				MARCA: Marca							
				MODELO: Modelo							
	CAP	CAPACIDAD: Capacidad									
SERVICIO REALIZADO):										
revisiÃ3n del cable										<u> Barbara</u>	
			MA	NTENIMIENTO F	ΕΔΙ ΙΖΔ	DO					
				TERMINER TO							
IMPIEZA DA DECARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
IMPIEZA PARTES ELECTRICAS IMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES							
IMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR			CHEQU	IEO ELECTI	RICO DE (CONEXIONE	S		
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	PLACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	. 3	3	3	3	3	3	
PRESI	ONES						TE	EMPERAT	URAS		
JCCION a					DENTRO DE LA CAMARA a						
ESCARGA	a				AGUA A LA ENTRADA						
CEITE	a				AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA	a AIRE DE INYECCION										
PARO POR ALTA	a AIRE DE RETORNO										
ARRANQUE	2 AMBIENTE										
MATERIAL EQUITIVES	200.										
MATERIALES UTILIZAI	DOS:										
MATERIALES UTILIZAI	DOS:										
MATERIALES UTILIZAI	DOS:										
MATERIALES UTILIZAI	DOS:				•						