



REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745 R.F.C. RE0090414KN8





				gerencia @riosa.com	n.mx						
REPORTE Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.									FECHA		
1 REPORTE DE SERVICIO								04	04 2017		
CLIENTE: Cliente po	or default				DIRECCIO	N: Default					
CIUDAD; Default		COL.: Default									
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	RVICIO: yo							- 1		
REPORTE TECNIC	CO DE SE	RVICIO		EQU	IPO						
NOMBRE: Hugo Sar	TIPO	TIPO: 0001									
FALLAS ENCONTRAD		AREA: 0001									
mi falla					MARCA: Marca						
		MODELO: Modelo									
		CAPACIDAD: Capacidad									
SERVICIO REALIZADO	0:						5 14				
revisión del cable											
	()										
				Section 11 to 12 to 12		3811					
			MAI	NTENIMIENTO R	EALIZAI	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZ		LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR									
LIMPIEZA PARTES ELE	CTRICAS		****		CHEQU	EO CARGA	DE REFR	RIGERANTE			
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	ADOR			CHEQU	EO ELECT	RICO DE O	CONEXIONE	S	45	
REVISION TECNIC	A EFECT	HADA	1	AMP. PLACA		MPERAJE					
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	AIVIP. PLACA	L1	L2	L3	L1 Y L2	VOLTAJE L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	or a section of	a	5	01	3	- 0				a	
PRES	SIONES	a					11	EMPERAT	URAS	a	
SUCCION					DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA		a			AGUA A LA ENTRADA					a	
ACEITE		a 2		AGUA A LA SALIDA					а		
PARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION					а			
PARO POR ALTA	RO POR ALTA					AIRE DE RETORNO					
ARRANQUE					AMBIENTE						
а											
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
COMENTARIOS:											



