

1



PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970
GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745

R.F.C. REO090414KN8 gerencia @riosa.com.mx

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

FECHA 04 04 2017

REPORTE DE SERVICIO

CLIENTE: Cliente po	r default				DIRECCIO	N: Default				
CIUDAD: Default		out the second			COL.: D	efault				5.
PERSONA SOLICITAN	TE DEL SER	VICIO: yo							-	
REPORTE TECNIC	O DE SEF	RVICIO		EQ	UIPO					
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001					
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001					
mi falla					MARCA: Marca					
					MODELO: Modelo					
					CAPACIDAD: Capacidad					
SERVICIO REALIZADO):									
revisión del cable										
									-57	
			MA	NTENIMIENTO	REALIZA	DO				
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR					
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE					
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES					
	2	2	2	2	_	2	2	2	2	2
REVISION TECNIC	REPORTED STATES OF THE PARTY OF	SONOGOSODOGOSOGOSOS S	3	AMP. PLACA 3	OCCUPATION OF THE PERSON NAMED IN	AMPERAJE	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	3	VOLTAJĘ	3
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR CONDENSADOR		а								а
		a								
PRESIONES					TEMPERATURAS					
SUCCION					DENTRO DE LA CAMARA					
DESCARGA					AGUA A LA ENTRADA					
ACEITE						AGUA A	LA SALIDA	A		а
PARO POR BAJA 2						AIRE DE	INYECCIO	NC		а
PARO POR ALTA					AIRE DE RETORNO					
ARRANQUE						AMBIEN'	TE		· .	
MATERIALES UTILIZAI	206.									
IVIATERIALES UTILIZAL										
а					_					
COMENTARIOS:						A STATE OF				



