

조석관측에서의 기준측정 방법

1. 수측기를 이용한 방법

가. 수측기에 감조지를 끼운다.


나. 수측기를 점조우물 내로 내려 수측기의 1/2정도 물속에 잠기게 한 다음 그때의 수측기 자의 눈금을 A로 한다. 동시에 조위계의 조위를 읽어 C로 한다. 이때 A, C는 동시에 측정하고 순간적으로 수측기를 물속에서 감아 올린다.

다. 수측기 감조지의 변색된 부분의 눈금을 B로 한다.

라. A+B+C가 그때의 기준측정값이며, 이 작업을 3회 이상 실시하여 평균값을 구한다.

마. 관측기준면을 일정하게 유지하기 위하여 정해진 수측기점의 높이 (D.L.상의 높이)와 비교 검사한다.

바. 부진동이 심한 곳에서는 수측기를 수중에 내린 후 기록지의 값이 가장 높을 때의 값을 읽은 후 기준측정값을 구한다.



$$D(\text{수측기점 D.L. 상 높이}) = A(\text{수측기자 눈금}) + B(\text{수측기 눈금}) + C(\text{조위계 조위})$$


2. 레이저거리측정기를 이용한 방법

가. 거치대에 수평으로 고정된 레이저거리측정기를 이용하여 해수면의

직하방 높이를 측정한다. 이 측정값을 A로 한다. 동시에 조위계에 표시되는 조위를 B로 한다.

나. A+B가 그때의 기준측정값이며, 이 작업을 3회 이상 실시하여 평균값을 구한다.

다. 관측기준면을 일정하게 유지하기 위하여 정해진 수측기점의 높이 (D.L.상의 높이)와 비교 검사한다.



$$C(\text{수측기점 D.L.상 높이}) = A(\text{레이저거리측정기 측정값}) + B(\text{조위계 조위})$$