

[별표 3]

훈증 세부 절차

1. 양벋을 통기가 잘되는 플라스틱박스에 담아 훈증상에 적재
2. 가스농도측정호스를 컨테이너 내부 상, 하 지점에 설치
3. 가스균일화를 위한 환풍팬을 가동
4. 과육 온도가 20℃ 이상인지를 측정
5. 과육온도가 20℃ 이상인 경우 메틸브로마이드 145g/m³을 투약
 - 예) 약제 1캔이 680g, 훈증컨테이너가 28m³ 인 경우 6캔 투약
6. 컨테이너에서 메틸브로마이드 가스가 누출되는지 탐지기로 검지
7. 투약완료 후 15분째 농도를 측정하여 상, 하의 농도가 균일한 경우 환풍팬 작동 중지하거나 간헐적으로 작동
 - 다만, 온도 조절을 위하여 지속적으로 가동되는 경우 그대로 유지
8. 투약완료 후 3시간째 최종가스농도를 측정하여 106g/m³가 나오는 경우 합격, 미달되는 경우 보정기준 적용
 - 95~105g/m³ 측정된 경우 : 30분 연장
 - 85~94g/m³ 측정된 경우 : 1시간 연장
 - 84g/m³ 미만인 경우 : 재소독
9. 훈증 완료 후 충분히 배기하여 농도가 1ppm 이하로 떨어진 경우 하차작업을 실시
10. 훈증완료된 양벋을 물로 냉각한 후 선과시설로 입고